

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0007152

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

15/01/2022

PLACA:	SKL900	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LÍNEA:	PRECIO
KILOMETRAJE:	595643	MODELO:	2005	CILINDRAJE:	2956	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO CLARO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT543868	VIN:	KNHTS732257181014	CHASIS:	KNHTS732257181014
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA		
Certificado:	151693289	Fec.Exp:	06/02/2021	Fec.Ven:	06/02/2022	34220121000723	Fec.Exp: 06/02/2021 Fec.Ven: 05/02/2022
Empresa:		METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		Dirección:	BOGOTA **		
Propietario:		GOMEZ BENITES CLARA MARIA CC. 39688865		Dirección:	BOGOTA *		
Conductor:		OSCAR ALFONSO LOPEZ GOMEZ CC. 79144416		Dirección:	BOGOTA *		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros ✓
Altas ✓	Esparragos Y Tuerca ✓
Bajas ✓	Llanta de repuesto ✓
Medias Delanteras ✓	FUGAS
Medias Traseras ✓	Sistema de dirección ✓
Freno ✓	Aceite de motor ✓
Placa ✓	Valvulina caja ✓
Reversa ✓	Valvulina Transmisión ✓
Direccional Izquierda ✓	Líquido De Frenos ✓
Direccional Derecha ✓	Líquido Refrigerante ✓
Parqueo ✓	Combustible ✓
Intema ✓	Aire ✓
Gradas ✓	Sistema de Escape ✓
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR
Limpia Parabrisas ✓	Tapa De Aceite ✓
Tapicaria ✓	Varilla Medida Aceite ✓
Tapa Motor ✓	Nivel De Aceite ✓
Silenteria ✓	Ventilador ✓
Cinturones de seguridad ✓	Radiador ✓
Gradas ✓	Filtro Combustible ✓
Pedales ✓	Correas-Mangueras ✓
Tapa Combustible ✓	CARDAN
Puerta ✓	Crucetas ✓
Pasa Manos ✓	Uniones ✓
Timbre ✓	Cadena o soportes de desprendimiento ✓
Vidrios ✓	TRANSMISION
Parabrisas Posterior ✓	Embragues ✓
Ventanillas ✓	Caja De Velocidades ✓
Salida De Emergencia ✓	ESTADO CARROCERIA
Escotillas ✓	Pintura General ✓
Martillos ✓	Chapas Puertas ✓
Dispositivo de velocidad ✓	Parachoque ✓
SISTEMA RODAMIENTO	Capot ✓
Llantas Delanteras ✓	IDENTIFICACION
Llantas Traseras ✓	Retrovisor Interior ✓
Rines Delanteros ✓	Retrovisor Derecho ✓

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1			Eje 2			Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	6.94	3.09	3.05	2.05	2.18					
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		Eje 1 Derecho	N		30 %
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		Eje 2 Derecho	N		30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		Eje 3 Derecho	N		30 %
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		Eje 4 Derecho	N		30 %
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho	N		30 %

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4

Observaciones :	
-----------------	--

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 15/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Sebastian Camilo Espinosa Cifuentes
NIT. 900.896.374
TP CN230-137699

RESPONSABLE

Sebastian Camilo Espinosa Cifuentes
Ingeniero mecánico
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S
NIT. 900.896.374
TP CN230-137699

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.