

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No B 0007129




Fecha Revisión

13/01/2022

PLACA:	KEP434	CLASE:	BUSETA	MARCA:	TL	LINEA:	TL-67						
KILOMETRAJE:	22769	MODELO:	2015	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25	COLOR:	BLANCO				
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-330171K	VIN:	9F9ALGTL0FD084319	CHASIS:	9F9ALGTL0FD084319						
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA							
Certificado:		154787266		Fec.Exp:		02/09/2021		Fec.Ven:		02/09/2022			
				3420121000769		Fec.Exp:		09/02/2021		Fec.Ven:		08/02/2022	
Empresa :		COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105				Dirección:		BOGOTA -					
Propietario :		COLEGIO VICTORIA SAS CC. 830097105				Dirección:		BOGOTA -					
Conductor :		JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087				Dirección:		BOGOTA -					

INSPECCIÓN SENSORIAL					
LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓
Freno	✓	Acete de motor	✓	DIRECCION	
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pirman	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Sillero	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓
Tinbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓
Escotillas	✓	Pinura General	✓	Chasis	✓
Marillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS	
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓
				Tubos-Mangueras	✓
				Pastillas-Bandas	✓
				Excesiva	✓
				Pedal Antideslizante	✓
				SISTEMA ESCAPE	
				Union Anillos	✓
				Union Tubo	✓
				Catalizador	✓
				Silenciador	✓
				SISTEMA ELECTICO	
				Interruptor Electrico	✓
				Correas	✓
				Bateria	✓
				Cableado	✓
				Interruptor Central	✓
				Arranque	✓
				Pito Ciudad	✓
				Tacometro	✓
				Man Presion Aire	✓
				Man Combustible	✓
				Amperimetro	✓
				Pres. Lubrimotor	✓
				EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
				Extintor	✓
				Botiquin	✓
				Triangulos -Conos	✓
				Linterna	✓
				Llaves Rueda Gato	✓
				Tacos (Cuñes)	✓
				Herramientas	✓
				Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	8.97		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
			5.73	5.04	5.02	4.19	4.23	4.02				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		30	
			Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30	
18	%		Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30	
			Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30	
Eje 1			Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10	
Temp. °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma
			%		%		%		%			Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 13/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]
29/01/2022

RESPONSABLE
CDA TECNOSABANA
Nit: 900.915.353-0
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.