



NIT 79.740.889 -2

REVISION TECNICO MECANICA PREVENTIVA

Fecha de revision:	NOVIEMBRE 04 DE 2025		Placa:	SMB 787	Nº Orden:	Ficha Técnica:	42326
Vehículo:	BUS						
1. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO							
Marca:	HYUNDAI COUNTY		Modelo:	2009		23 PASAJEROS	
2. IDENTIFICACION DEL VEHICULO							
T. Operación:	502588	Vence:	03-jul.-27	Lic Transito:	10031641196		
combustible:	DIESEL	Nº Motor:	4HG1375702	Nº Chasis:	KMJHD17LP9C039223		
Contractual:	SEGUROS BOLIVAR	vencimiento:	05-oct.-26	S O A T:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS		
Extracontract:	SEGUROS BOLIVAR	vencimiento:	05-oct.-26	Vence:	02-mar.-26		
Propietario:	MEDINA VILLAMIL YESICA		Dirección:		Telefono:		
Conductor:	NEIDER DUARTE		1010168411		Vence:		
Certificado de:	Revision Tecnico mecanica y de gases		182260280		fecha de vencimiento:		5-jul-26

Sistema de Suspensión y direccion	B	M	Sistema Electrico	B	M	Equipo de Seguridad	B	M
Amortiguadores	X		Alternador	X		Esparragos	X	
Spindres	X		Arancque	X		Rines	X	
Brazo Compensador	X		Bateria	X		Extintor	X	
Bujes Tijera Inferior	X		Correa Alternador	X		Botiquin	X	
Bujes Tijera Superior	X		Dispositivo control de velocidad	X		Triangulos	X	
Cauchas Barra Estabiliza	X		Limpia Brisas	X		Cuñas de Bloqueo	X	
Bujes Muelles	X		Interruptor de encendido	X		Linterna	X	
Chasis	X		Velocimetro	X		Herramienta	X	
Muelles y/o Espirales	X		Testigo de temperatura	X		Manguera de Aire	X	
Puentes	X		Presion de aceite	X		Capa Ruedas	X	
Rotulas	X		timbre	X		Gato	X	
Terminales	X		Master	X		Varlos	B	M
Tijeras	X		Caja Transmisión Embrague	B	M	Espejos	X	
Fugas aceite hidraulico	X		Bomba Auxiliar Embrague	X		Exosto	X	
Rodamientos	X		Bomba Principal Embrague	X		Salidas de Emergencia	X	
Biel de direccion	X		Caja de Velocidades	X		Puertas	X	
Caja Dirección	X		Cardan	X		Timbre	X	
Motor	B	M	Eje Derecha	X		Siletefonia	X	
Bomba de Agua	X		Eje Izquierdo	X		Tapiceria	X	
Correas y Mangueras	X		Sistema de Frenos	B	M	Lafoneria	X	
Guaya Acelerador	X		Bandas Frenos	X		Pintura	X	
Radiador	X		Bomba Principal y auxiliar	X		Cinturones de Seguridad	X	
Soporte de Motor	X		Freno de emergencia	X		Avisos Empresa	X	
Fugas aceite motor	X		Campanas	X		Logotipos	X	
Luces	B	M	Cilindros	X		Números de Orden	X	
Bajas	X		Discos	X		Calcomanias	X	
Altas	X		Pastillas	X		Pasamanos	X	
Direccionales	X		Tuberia	X		Piso	X	
Estacionarios	X		Camaras	X		Placas	X	
Pito	X		Uanlos	B	M	Ventaneria	X	
Luz y alarma de Reversa	X		Delanteras	X		Booster	X	
Stop	X		Traseras	X		Estribas	X	
Internos	X		Uanla de Repuesto	X				

4. OBSERVACIONES		7. FIRMA CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO	
REVISION TECNICO MECANICA APROBADA		ACEPTO.	
6. PROXIMA REVISIÓN		8. RESPONSABLE: SERVISUR SERVITECA	
3-ene-26		 Calle 15 Sur N° 14 - 85 4732204/3143622229	