

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001427-2511

COA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 168 22-13 BOGOTA Tel
3143968942
BOGOTA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-11-12	Nombre o razón social: CORTES BAUTISTA GILBERTO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80287016		
Dirección: CALLE 166 #22-13	Teléfono: 3124335914	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SKZ748	Marca: KIA	Línea: PREGIO GRAND QS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 2357
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023066234	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: CORTES BAUTISTA GILBERTO



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha			Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
			68				64				58				51	40	%
Frenos																	
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
85,5		50	%			2965	4974	N			3185	5072	N	6,9		30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		2626	3993	N	Eje 2 Derecho		2719	3626	N	3,8		30	%
				Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho								%
				Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho								%
				Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho								%
Desviación Lateral																	
Eje 1		3,8	Eje 2	2,9	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		± 10		Unidad	(m/km)	

Eje 1	3,8	Eje 2	2,9	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral												
Inspección Sensorial												

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pneumáticos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Retractivos	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Andaje de bateria	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje 4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje 4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje 5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje 1 Rin Derecha	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierda	CUMPLE
Eje 2 Rin Derecha	CUMPLE	Eje 2 Rin Izquierda	CUMPLE	Eje 3 Rin Derecha	CUMPLE
Eje 3 Rin Izquierda	CUMPLE	Eje 4 Rin Derecha	CUMPLE	Eje 4 Rin Izquierda	CUMPLE
Eje 5 Rin Derecha	CUMPLE	Eje 5 Rin Izquierda	CUMPLE	Lanteria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojinera	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Basculador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.15	3.48
Eje 2	3.65	3.87