



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3114644887
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

| | | | |
|--|---|---|----------------------------------|
| Fecha de prueba 2021-12-22 17:12:25 | Nombre o Razón social LUZ BENAVIDES | Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52129173 | |
| Dirección BOGOTA | Teléfono fijo o Número de Celular 3115577959 | Ciudad BOGOTA | Departamento Distrito Capital |
| Correo Electrónico | | | |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| Placa UFT091 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase MICROBUS | Marca CHEVROLET | Línea NKR |
|----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Modelo 2003 | Número de licencia de tránsito 10018736740 | Fecha de matrícula 2003-08-14 | Color BLANCO VERDE | Combustible / Propulsión Diesel | VIN o Chasis 9GCNKR55E3B417301 |
| No de motor 932857 | Tipo motor Diésel | Cilindraje(cm ³)(si aplica) 2771 | Kilometraje 223680 | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 16 | Blindaje SI() NO(X) |
| Potencia (si aplica) 00 | Tipo de Carrocería CERRADA | Fecha vencimiento SOAT 2022-08-10 | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|-------------|---|--|-----------------|---|
| | | | A | B |
| 1.1.14.40.2 | Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja. | MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE | | X |
| 1.1.8.32.4 | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. | SUSPENSION (SUSPENSION, RINES Y LLANTAS) | | X |
| | | | TOTAL | 2 |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI X NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO | TOTAL INSPECTION | 3867 | DIGITAL TREAD | | | |
| PIE DE REY | STARRETT | 17010143/15020638 | 799A-12/300 | | | |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMMAS | DH2032 | MULTIPRUEBAS DH MIX | | | |

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

| PRUEBA | INSPECTOR |
|--------|----------------------------|
| CAMARA | MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ |
| VISUAL | MIGUEL ANGEL TENJO SANCHEZ |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA
MI CUMPLIR
E DRESS
JUAN SEBASTIÁN HERRERA PARDO
Director técnico

Fin del informe