

PLACA: UQS491	CLASE: MICROBUS	MARCA: KIA	LINEA: PREGIO GRAND GS
KILOMETRAJE: 2134670	MODELO: 2012	CILINDRAJE: 2957	MLLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: JT621896	VIN: 8L0TS7321CE010050	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 8L0TS7321CE010050	
Certificado: 153538751	Fec.Exp: 01/07/2021	Fec.Ven: 01/07/2022	Poliza SOAT: 141252000009120
Empresa: VIAJEROS S.A. NIT. 264153		Fec.Exp: 09/06/2021	
Fec.Ven: 08/06/2022		Fec.Ven: 08/06/2022	
Propietario: ZARATE VALBUENA FREDY ALONSO CC. 1020758473		Dirección: BOGOTA *	
Conductor: ZARATE VALBUENA FREDY ALONSO CC. 1020758473		Dirección: BOGOTA *	

LUCE		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Alas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acople de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleneria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Cruceñas	✓
Tentire	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanas	✓	Enbragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Mantiles	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Discos	✓

LABRADO RUEDAS [mm]				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierda	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
3.78				3.78	3.00	4.95	4.12								
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio			
	50	%		Eje 1 Izquierda	N			Eje 1 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 2 Izquierda	N			Eje 2 Derecho	N			30	%		
	10	%		Eje 3 Izquierda	N			Eje 3 Derecho	N			30	%		
				Eje 4 Izquierda	N			Eje 4 Derecho	N			30	%		
				Eje 5 Izquierda	N			Eje 5 Derecho	N			30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		110	Unidad		100km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Valor	Norma		
			%		%		%		%		%	Resultado	%		



Observaciones:

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.896.374

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 19/03/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

Fredy ALONSO
CC: 1020758473

RESPONSABLE

Ing. Sebastian Camilo
Espinosa Cifuentes
Ingeniero mecánico
TPC N230-1378971-000 896 374
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente