

# FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 108824



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325  
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
TEL: 2239094 - 2522279



Nit. 900.007.532-5  
Calle 76A Nro. 90A-26 Tel. 223.9094

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-02-16	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 52817785	
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c.	Empresa LOBENA

### 3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 101	Kilometraje 219542	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ( )

### RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Funcionamiento de Salidas Emergencia	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Filtraciones de aceite	MOTOR	X	
PBX (Como conduzco)	DISTINTIVOS	X	
Luces de Freno	ELECTRICIDAD	X	
Sillas, Carteras y Tapizados	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Freno de emergencia	FRENOS	X	
Cinturones de seguridad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Amortiguadores	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Pisos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Dispositivo de Velocidad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Cojinería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Rines y Llantas	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Muelles	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Luz de reversa	ELECTRICIDAD	X	
Soportes	MOTOR	X	
Fugas de combustible	MOTOR	X	
Guardapolvos/Salpicaderas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Calcamonías	DISTINTIVOS	X	
Terminales	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Caja de dirección	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Tuberías y Mangueras	FRENOS	X	
Espejos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces direccionales	ELECTRICIDAD	X	
Vidrios	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Estado de la Carrocería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Chapas, Seguros y Agarraderos	ELECTRICIDAD	X	
Luces internas	ELECTRICIDAD	X	
Luces bajas y altas	DISTINTIVOS	X	
Logotipos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Funcionamiento de puertas	DISTINTIVOS	X	
Emblemas	ELECTRICIDAD	X	
Limpiaabrisas	ELECTRICIDAD	X	
Luces de parqueo	TRANSMISION	X	
Cucetas	MOTOR	X	
Fugas Sistema de Refrigeración			

Pasamanos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Equipo de carretera	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Sistema de Escape	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	

#### CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI\_X\_

NO \_\_\_\_\_

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



#### NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto trasera], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial].

## NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

*Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.*