

FORMATO DE PREVENTIVA No. 153479



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2022-03-14	Nombre o Razon Social MIGUEL ANTONIO ROJAS TORRES	Documento	No
----------------------------------	--	-----------	----

Direccion Telefono Ciudad Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO						
Placa SPQ525	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase BUSETA	Marca NON PLUS ULTRA	Línea PLUS TL 1.45 L
Modelo 2007	Vencimiento SOAT 2022-07-19	Vencimiento RTM 2022-08-15	Kilometraje 1111	Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Nota: Todo valor Medido seguido de simbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Ruido Escape	Valor Maximo dBA	Valor	5. Intensidad e Inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
			Intensidad Baja Derecha	Mínimo Baja Izquierda	Unidad Klux	Inclinación *	Rango 0.5 - 3.5 %	Unidad %	Intensidad 0	Maximo 225

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-----------------	---------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso.	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo 0	0	0	N	Eje 1 Derecho 0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo 0	0	0	N	Eje 2 Derecho 0	0	N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %				Eje 3 Derecho N		N		<=	%
Eje 3 Izquierdo 0				Eje 3 Izquierdo N		N		<=	%
Eje 4 Izquierdo 0				Eje 4 Derecho N		N		<=	%
Eje 5 Izquierdo 0				Eje 5 Derecho N		N		<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 153479
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: VEHÍCULO OK.



La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.