

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000285-2203

REVISION TECNICOMECHANICA
Y COMPAÑIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78 SUR -
BOGOTA Tel 2031711

FECHA

Fecha de prueba:
2022-03-23

Nombre o razón social:

Efrain ramirez cetina

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 79 81002

DIRECCIÓN:

cra 26 52 34 sur

TELÉFONO:

3118992709

Ciudad:

* BOGOTÁ

DEPARTAMENTO:

DISTRITO CAPITAL

PLACA:

TTO145

MARCA:

JINBEI

LÍNEA:

SY6546J1S3BH

CLASE:

MICROBUS

MODELO:

2012

CILINDRAJE:

2498

KILOMETRAJE:

143323

SERVICIO:

PÚBLICO

NO LICENCIA TRÁNSITO:

10018739012

COMBUSTIBLE:

DIESEL

COLOR:

BLANCO

EMPRESA:

CONDUTOR:

EFRAIN RAMIREZ CETINA



Fecha 2022-03-23, Placa TTO145 Hora 18-09



Fecha 2022-03-23, Placa TTO145 Hora 18-10

SUSPENSIÓN (SI APlica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	47		43		62		42	40	%

FRENOS

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	4860	N	Eje 1 Derecho	4800	N	1,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2970	N	Eje 2 Derecho	3170	N	6,3	30	%

Eficacia Auxiliar

22,9

Mínimo

Unidad

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

DESVIACIÓN LATERAL

Eje 1	-1,9	Eje 2	0,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

INSPECCIÓN VISUAL

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G14 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G15 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G16 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G17 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G18 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G19 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G20 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G21 Tapiceria	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G22 Caja de Dirección	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G23 Brazos Axiales	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G24 G11 Pisos	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G25 G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Bolíquin	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,32	4,69
Eje 2	4,22	4,36



Julio Ramos

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.