

PLACA: SWO210	CLASE: BUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 356732	MODELO: 2007	CILINDRAJE: 3907	SILLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DB7329525	VIN: ***	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3517122000544	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Certificado: 157936814	Fec.Exp: 05/02/2022	Fec.Ven: 05/02/2023	Fec.Exp: 22/02/2022
Fec.Ven: 22/02/2023		Fec.Ven: 22/02/2023	
Empresa: TRANSPORTE CHACON CORTES NIT. 901179649		Dirección: BOGOTA ****	
Propietario: TRANSPORTES GERFRANS NIT. 901040592		Dirección: BOGOTA *****	
Conductor: LUIS ALBERTO SILVA CC. 3002028		Dirección: BOGOTA *	

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES		Rines Traseros	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS	
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓
Interna	✓	Aire	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	
Puerta	✓	Cruetas	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	✓	Pintura General	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	8.9			Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2		
				4.5	3.4	2.7	4.5	4.5	4.1						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N				30	%		
				Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N				30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N				30	%		
	18	%		Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N				30	%		
				Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N				30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km							
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Ciclo5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				%



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 05/06/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos