



DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL  
AUTOMOTRIZ DIA E.U.  
NIT: 9001277220  
CLL 67 N 27B-33  
Tel - 2313294  
BOGOTA - Distrito Capital  
cdadia\_7deagosto@hotmail.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL****1. FECHA**

Fecha de prueba 2022-04-12 12:37:32
--

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Nombre o Razón social ELSA PINEDA RODRIGUEZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 51687228		
Dirección CRA 5 185 A 15 CASA 118	Teléfono fijo o Número de Celular 3232003446	Ciudad BOGOTA	Departamento Distrito Capital
Correo Electrónico CDATABLET7DEAGOSTO@GMAIL.COM			

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa SPL614	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca IVECO	Línea DAILY 3510
Modelo 2008	Número de licencia de tránsito 10008616323	Fecha de matrícula 2009-12-30	Color BLANCO		Combustible / Propulsión Diesel
No de motor 1023153	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2800	Kilometraje 125369	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 18	VIN o Chasis 93ZC3570188330236
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 20230218	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.22	4.25				
DERECHA	4.32	4.32				3.52

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:****PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	32.0	30.0				
DERECHA	32.0	30.0				30.0

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



2022-04-12, SPL614 12:50



2022-04-12, SPL614 12:50

#### H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2011A01104	5114-25/50			
PIE DE REY	MP TOOLS	07036704				
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	M 05	MULTITEST DH T3			

#### J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	GUILLERMO ANTONIO ZAMUDIO PARRAGA
VISUAL	GUILLERMO ANTONIO ZAMUDIO PARRAGA

#### K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

  
YAZMANY QUINTERO QUINTERO  
Director técnico

Fin del informe