

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
GALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-04-21	CONSECUTIVO:	23-12753	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	DIANA CAROLINA ANTONIO VALENCIA	C.C.	1020717197	
DIRECCION:	CRA 7A N 4189 -47	TEL:	8015284	
MARCA:	Kia	MODELO:	2008	SLG464
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2022-08-26	
SOAT:	2022-08-25	TARJETA DE PROPIEDAD:	10025593109	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2022-10-18	TARJETA DE OPERACION:	2022-07-25	SETURCOL LTDA.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción		Grupo	Bueno	Malo
CAJA DE VELOCIDADES		Transmisión	X	
BATERIA		Sistema Eléctrico	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN		Vidrios	X	
EXTINTOR		Equipo de prevención y seguridad	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		Presentación y carrocería	X	
PITMAN		Dirección	X	
EJE TRASERO		Transmisión	X	
INTERRUPTOR CENTRAL		Sistema Eléctrico	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		Presentación y carrocería	X	
INTERNAS		Luces	X	
ALTAS		Luces	X	
CAMPANA		Frenos	X	
NUMERO DE ORDEN		Señalización e identificación	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		Señalización e identificación	X	
HERRAMIENTAS		Equipo de prevención y seguridad	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO		Vidrios	X	
FRENO EMERGENCIA		Frenos	X	
LINTERNA		Equipo de prevención y seguridad	X	
EMISIONES DE HUMO		Motor	X	
SUPERIORES		Luces	X	
CADENA CARDAN		Transmisión	X	
EFICACIA		Frenos	X	
SILLETERIA		Presentación y carrocería	X	
FUGAS		Frenos	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		Señalización e identificación	X	
ESTADO PISOS		Presentación y carrocería	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		Presentación y carrocería	X	
PUERTAS		Presentación y carrocería	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		Frenos	X	
VOLANTE		Dirección	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		Sistema rodamiento	X	
GATO		Equipo de prevención y seguridad	X	
DIRECCIONAL		Luces	X	
EMBRAGUE		Transmisión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		Frenos	X	
ARBOL DE TRANSMISION		Transmisión	X	
FUGA HIDRAULICA		Dirección	X	
JUEGO LIBRE		Dirección	X	
INTERNA		Luces	X	
FUGAS		Transmisión	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA		Vidrios	X	
ARRANQUE		Sistema Eléctrico	X	
PASAMANOS		Presentación y carrocería	X	
ALARMAS		Equipo de prevención y seguridad	X	
PARABRISAS		Vidrios	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		Presentación y carrocería	X	
FRENOS		Luces	X	
TAPA		Motor	X	
BOOSTER		Frenos	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		Sistema Eléctrico	X	
REVERSA		Luces	X	
TEMPLETE		Suspensión	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		Frenos	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS		Vidrios	X	
VENTANILLAS		Vidrios	X	


ESPLINDER	seguridad	X		
DISCOS	Direccion	X		
PITOS	Frenos	X		
TUBOS DE ESCAPE	Equipo de prevención y seguridad	X		
FILTRO	Presentación y carrocería	X		
TAPICERIA	Motor	X		
BAJO	Presentación y carrocería	X		
SOPORTES	Transmisión	X		
BAJAS	Motor	X		
LLANTAS	Luces	X		
LIMPIABRISAS	Sistema rodamiento	X		
TACOMETRO / PRESION AIRE	Vidrios	X		
CHASIS	Sistema Electrico	X		
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	PRESENTACION Y CARROCERIA	X		
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Señalización e identificación	X		
AMPERIMETRO	Sistema rodamiento	X		
PARQUEO	Sistema Electrico	X		
PERNOS O TUERCAS	Luces	X		
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Sistema rodamiento	X		
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Vidrios	X		
TERMINALES	Suspension	X		
COLUMNAS	Direccion	X		
GRADAS	Direccion	X		
JUEGO AXIAL RUEDAS	Presentación y carrocería	X		
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Direccion	X		
AMORTIGUADORES	Presentación y carrocería	X		
FLUGAS GENERAL	Suspension	X		
TUBOS MANGUERAS	Motor	X		
BOTQUIN	Frenos	X		
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X		
AMPERIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X		
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	SISTEMA ELECTRICO	X		
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Presentación y carrocería	X		
PLACAS	Equipo de prevención y seguridad	X		
TACOS	Señalización e identificación	X		
CORREAS MANGUERAS	Equipo de prevención y seguridad	X		
CABLEADO ELECTRICO	Motor	X		
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X		
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Presentación y carrocería	X		
ESPEJOS FUNCIONALES	Señalización e identificación	X		
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Vidrios	X		
CAJA SOPORTE	Señalización e identificación	X		
SOPORTES DE SEGURIDAD	Direccion	X		
TIMBRES	Transmisión	X		
	Presentación y carrocería	X		

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ X NO ☐

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 27.4 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 25.6 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 22.4 tmp_frenos_eficacia_total => 56.6

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-04-21 SLG464 16:42

2022-04-21 SLG464 16:31

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Vidrios], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Frenos], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Foto delantero], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Transmisión], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Sistema Eléctrico], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Presentación y Carrocería], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Equipo de Motor], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Luces], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Foto trasera], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Suspensión], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Señalización e identificación], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Dirección], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Sistema rodamiento], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Señalización e identificación], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Prevencción y seguridad], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Dirección], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Sistema rodamiento], Jairo Mauricio Rincon Cepeda [Señalización e identificación],

APROBADO

APROBADO