

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012739

ALFONSO MORENO

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA



Fecha Revisión
21/06/2023

PLACA:	USC645	CLASE:	BUSETA	MARCA:	DAIHATSU	LINEA:	DELTA V126L HUTXB
KILOMETRAJE:	245671	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	4104	SILLAS:	25
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	1816111	VRN:	9FPV126B072000735	CHASIS:	9FPV126B072000735
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poles SOAT:			
Certificado:	161686712	Fec. Exp:	26/09/2022	Fec. Ven:	26/09/2023	460125600	
Empresa:	TRANSPORTES LOBENA S.A.S. NIT. 324336			Dirección:		BOGOTA *	
Propietario:	GONZALEZ BONILLA JUAN DE JESUS CC. 79275926			Dirección:		BOGOTA *	
Conductor:	VILLAMARIN BELTRAN EDGAR CC. 79983845			Dirección:		BOGOTA *****	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros
Altas	Esparagros y Tuercas
Bajas	Llantas de repuesto
Medidas Delanteras	FUGAS
Medidas Traseras	Sistema de dirección
Freno	Acople de motor
Pieza	Valvulina caja
Reversa	Valvulina Transmisión
Direccional Izquierda	Líquido De Frenos
Direccional Derecha	Líquido Refrigerante
Parquear	Combustible
Interna	Aire
Gradas	Sistema de Escape
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR
Limpia Parabrisas	Tapa De Aceite
Tapicería	Varilla Medida Aceite
Tapa Motor	Nivel De Aceite
Sillatería	Ventilador
Cinturones de seguridad	Radio
Gradas	Filtro Combustible
Pedales	Correas-Mangueras
Tapa Combustible	CARDAN
Puerta	Chucetas
Peso Manos	Uniones
Timbre	Cadena o soporte de desprendimiento
Vidrios	TRANSMISION
Parabrisas Posterior	Embrague
Ventanas	Caja De Velocidades
Salida De Emergencia	ESTADO CARROCERIA
Escalillas	Pintura General
Martillos	Chapas Puertas
Dispositivo de velocidad	Parachoques
SISTEMA RODAMIENTO	Capot
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION
Llantas Traseras	Retravisor Interior
Rines Delanteros	Retravisor Derecho
	FRENOS
	Booster
	Freno De Mano / seguridad
	Campanones
	Disco
	SISTEMA ESCAPE
	Union Anillo
	Union Tubo
	Catalizador
	Silencizador
	SISTEMA ELECTRICO
	Interruptor Electrico
	Correas
	Bateria
	Cableado
	Interruptor Central
	Arranque
	Pila Ciudad
	Tacómetro
	Man Presion Aire
	Man Combustible
	Amperímetro
	Pres Lubrímotor
	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA
	Extintor
	Boliquin
	Triángulos -Conos
	Linterna
	Llaves Rueda Gato
	Tacos (Cushes)
	Herramientas
	Manguera Aire

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierda	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
4.3				3.5	4.8	5	4.2	3.5	4.1						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desgaste	Máximo	Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N					30	%	
				Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N					30	%	
				Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N					30	%	
				Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N					30	%	
				Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N					30	%	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 21/08/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y FIRMATA

[Signature]

REVENEXPRESS

ALFONSO MORENO

NIT: 900896374

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.