

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



No: 00001698-2308  
CDA CHIA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel  
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2023-08-24	Nombre o razón social: JOSE JIMENEZ	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) GE. ( )			No. 80400794						
Dirección: CRA 9 # 16A-47	Telefono: 3107720454	Ciudad: CHIA			Departamento: CUNDINAMARCA						
Placa	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:					
TLO311	NISSAN	URVAN	MICROBUS	2013	2963	213877					
Servicio PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018982742	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	JOSE JIMENEZ					



Fecha 2023-08-24, Placa TLO311 Hora 08:55

Fecha 2023-08-24, Placa TLO311 Hora 09:03

**Suspensión (Si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %
<b>Frenos</b>									
Eficacia Total	Mínimo 51,3	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3355	Peso 6386	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3326	Peso 5906
			Eje 2 Izquierdo	2243	4758	N	Eje 2 Derecho	2077	4365
<b>Eficacia Auxiliar</b>									
	Mínimo 22,4	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho	

**Desviación Lateral**

Eje 1	1,9	Eje 2	-5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	----	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

**Inspección Sensorial**

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	---	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA		

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.87	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,45	2,98
Eje 2	2,24	2,44

**ING. JUAN SEBASTIAN GALINDO SUAREZ**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.