

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-10-05	CONSECUTIVO:	23-13970	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	JONATHAN MARTINEZ REYES	C.C.	1020743496	WEP253
DIRECCION:	CR 11A N 191 28	TÉL:	1000000	
MARCA:	Nissan	MODELO:	2014	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2023/12/31	
SOAT:	2024-08-10	TARJETA DE PROPIEDAD:	10006669689	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2024/04/26	TARJETA DE OPERACION:	2024/01/21	TRAVSYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
NUMERO DE ORDEN			
BARRA		X	
LINTERNA		X	
CRUCETA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
CHASIS		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
CAJA SOPORTE		X	
EMISIONES DE HUMO		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	6.12 Motor	X	
TRIANGULOS		X	
GRADAS		X	
TIMBRES		X	
AMPERIMETRO		X	
PITMAN		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
ARRANQUE		X	
PUERTAS		X	
HERRAMIENTAS		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
COMBUSTIBLE		X	
EJE TRASERO	6.12 Motor	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	6.8 Motor y transmisión	X	
SILLETERIA		X	
CORREAS MANGUERAS		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.12 Motor	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	6.1 Revisión exterior	X	
ALARMAS		X	
PITOS		X	
TAPA		X	
LUZ GRADAS	6.12 Motor	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
LIMPIABRISAS		X	
REPUESTO	6.1 Revisión exterior	X	
DISCOS		X	
REVERSA		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
BAJO		X	
AMORTIGUADORES	6.8 Motor y transmisión	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
TAPICERIA		X	
BOOSTER		X	
BOTIQUIN		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
EFICACIA		X	
JUEGO LIBRE		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
ARROJ DE TRANSMISION		X	

ESPLINDER	6.1 Revisión exterior	X	
VENTANILLAS		X	
BATERIA		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
PASAMANOS		X	
INTERNA		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO		X	
PLACAS		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TERMINALES		X	
FUGAS		X	
EXTINTOR		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
CAMPANA		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
SUPERIORES		X	
ESTADO PISOS		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
ALTAS		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
DIRECCIONAL		X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
INTERNAS		X	
COLUMNAS		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
TACOS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
VOLANTE		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS		X	
TEMPLETE	6.1 Revisión exterior	X	
FUGA HIDRAULICA		X	
FILTRO		X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.12 Motor	X	
SOPORTES	6.8 Motor y transmisión	X	
GATO	6.12 Motor	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CABLEADO ELECTRICO		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ NO ☐

tmp_frenos__desequilibrio_cje_1 => 10.4 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 5.41 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 5.76 tmp_frenos__eficacia_total => 62.4

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Eduard Humberto Urrego Barreto [Suspensión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Presentación y Carrocería], Eduard Humberto Urrego Barreto [Luces], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos], Eduard Humberto Urrego Barreto [Señalización e Identificación], Eduard Humberto Urrego Barreto [Motor], Eduard Humberto Urrego Barreto [Vidrios], Eduard Humberto Urrego Barreto [Dirección], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos y F], Eduard Humberto Urrego Barreto [Foto trasera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Equipo de prevención y seguridad], Eduard Humberto Urrego Barreto [Foto delantera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Transmisión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema Eléctrico], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema rodamiento],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES**