

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0013910

ALFONSO MORENO

NIT. 900.886.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
09/10/2023

PLACA: SX2055	CLASE: BUSETA	MARCA: HYUNDAI	LÍNEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 65708	MODELO: 2012	CILINDRAJE: 3907	BLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4DD8457138	VN: KMHJHG17PPCC050586	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Pólea SOAT:	
Certificado: 1655073082	Fec.Exp: 04/03/2023	Fec.Ven: 03/03/2024	84787698-600002100
Empresa: TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5	Dirección: BOGOTA *		
Propietario: BANCO DE BOGOTA NIT. 8600029844	Dirección: BOGOTA *		
Conductor: OMAR GARZON SAAVEDRA CC. 1022965149	Dirección: BOGOTA *		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCE	INSPECCIÓN SENSORIAL
Altas	Retractor Izquierdo
Bajas	Placa Delimitadora
Medios Delanteros	Placa Trasera
Medios Traseros	Placa Laterales y techo
Freno	Emblemas
Placa	DIRECCION
Reversa	Cabrilla
Direccional Izquierda	Junco Libre
Direccional Derecha	Columna
Parqueo	Caja De Dirección
Interna	Terminales
Gradas	Axiales
HABITACULO DE PASAJEROS	Bravo corto
Limpa Parabrisas	Bravo largo
Tapicería	Pilman
Tapa Motor	Bieln
Sillero	SUSPENSION
Cinturones de seguridad	Topes
Gradas	Amortiguador Delantero
Pedales	Amortiguador Trasero
Tapa Combustible	Soportes/Sapos
Puerta	Bravo Compensador De Dirección
Pasa Manos	Tijera Inferior Y Superior
Timbre	Spindres
Vidrios	Barra Estabilizadora
Parabrisas Posterior	Muelles, Espirales Y Cautchos
Ventanillas	Rotulas
Salida De Emergencia	Terminales
Escotillas	Holguras
Marrillos	Chasis
Dispositivo de velocidad	Pasadores
SISTEMA RODAMIENTO	FRENOS
Llantas Delanteras	Booster
Llantas Traseras	Freno De Mano / seguridad
Rines Delanteros	Campanas
	Discos

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	5.4	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
		4.3	4.8	3.2	2.7	2.5A	4.1				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%							

Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 09/12/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

REVIEW EXPRESS

Alfonso Moreno

NIT. 900.886.374

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.