

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015142



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUTOMOTORES ROBLES - BD 14
NIT 900 915 363 0 Tel: 8966299 Cel: 3132388795

Fecha Revisión

08/11/2023

PLACA:	12N798	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	TK55				
KILOMETRAJE:	296 462	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25	COLOR:	BLANCO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-317487K		VIN:	9F9ALGTK0ED08A209		CHASIS:	9F9ALGTK0ED08A209		
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	163620428	Fec.Exp:	28/12/2022	Fec.Ven:	28/12/2023	84554031-600267889		Fec.Exp:	28/12/2022	Fec.Ven:	21/12/2023
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859					Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	VELASQUEZ PRIETO JORGE ENRIQUE CC. 80808501					Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	FERNANDO MONROY CC. 80414535					Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillatería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pilo Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda _Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

				Eje 1			Eje 2				Eje 3				
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo		Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	
Rueda de Repuesto		5.0		7.7		4.1	7.5	11.2	8.7	2.1					
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho				N			30	%
				Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho				N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho				N			30	%
				Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho				N			30	%
	18	%		Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho				N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 08/01/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

FERNANDO MONROY CC. 80414535

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Figuehleria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.