

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-12-05	CONSECUTIVO:	23-14109	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	JONATHAN MARTINEZ REYES	C.C.	1020743496	WEP253
DIRECCION:	CR 11A N 191 28	TEL:	1000000	
MARCA:	Nissan	MODELO:	2014	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2023/12/31	
SOAT:	2024-08-10	TARJETA DE PROPIEDAD:	10006669689	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2024/04/24	TARJETA DE OPERACION:	2024/01/21	TRAVESYA TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
FUGAS		X	
BAJAS		X	
FILTRO		X	
GRADAS	6.12 Motor	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO		X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	6.1 Revisión exterior	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
EJE TRASERO		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	6.8 Motor y transmisión	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION		X	
PASAMANOS	6.12 Motor	X	
TACOS		X	
BARRA		X	
TIMBRES		X	
TEMPLETE		X	
LINTERNA		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
DIRECCIONAL		X	
LUZ GRADAS		X	
ALTAS		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
TAPA	6.12 Motor	X	
TERMINALES		X	
PARQUEO		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
TRIANGULOS		X	
EXTINTOR		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
PLACAS		X	
ALARMAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
PITMAN		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TAPICERIA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
REVERSA		X	
CHASIS		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
REPUESTO		X	
INTERNAS		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
SILLETERIA		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
EFICACIA		X	

INTERNA		X	
ARRANQUE		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
LLANTAS		X	
ESPLINDER		X	
DISCOS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
CRUCETA		X	
BOOSTER		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
ARROL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X	
SUPERIORES		X	
PITOS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
CAMPANA		X	
AMPERIMETRO		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
PERNOS O TUERCAS		X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X	
ESTADO PISOS		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
PUERTAS ..		X	
COLUMNAS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
AMPERIMETRO		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
BATERIA		X	
GATO		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
HERRAMIENTAS		X	
FRENOS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
JUEGO LIBRE		X	
BOTIQUIN		X	
VOLANTE		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 11.9 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 11.6 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 22.6 tmp_frenos_eficacia_total => 57.6

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Leonardo Mendez [Presentación y Carrocería], Leonardo Mendez [Foto trasera], Leonardo Mendez [Equipo de prevención y seguridad], Leonardo Mendez [Sistema rodamiento], Santiago Nuñez Zambrano [Frenos y Peso], Leonardo Mendez [Transmisión], Leonardo Mendez [Sistema Eléctrico], Leonardo Mendez [Frenos], Leonardo Mendez [Dirección], Leonardo Mendez [Vidrios], Leonardo Mendez [Motor], Leonardo Mendez [Señalización e Identificación], Leonardo Mendez [Luces], Leonardo Mendez [Foto delantera], Leonardo Mendez [Suspensión],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniman Ingeniería S.A.S. - TERNI-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)