

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015814



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/01/2024

PLACA:	SJL240	CLASE:		MARCA:	RENAULT	LÍNEA:	NUEVO MASTER MINIBUS
KILOMETRAJE:	284.837	MODELO:	2018	CILINDRAJE:	2299	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO GLACIAL
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	M9TC678C029216	VIN:	93YMAF4CEJJ896454	CHASIS:	93YMAF4CEJJ896454
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		
Certificado:	164474725	Fec.Exp:	04/02/2023	Fec.Ven:	04/02/2024	3308005356418000	Fec.Exp: 28/01/2023 Fec.Ven: 27/01/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
FUERZA	
Rueda de Repuesto	2.4
Izquierdo	2.9
Derecho	2.5
Izq. R1	5.1
Izq. R2	5.6
Der. R1	
Der. R2	
Izq. R1	
Izq. R2	
Der. R1	
Der. R2	
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
EJE	
Eje 1	
Izquierdo	
Derecho	
Izq. R1	
Izq. R2	
Der. R1	
Der. R2	
Izq. R1	
Izq. R2	
Der. R1	
Der. R2	
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1	Eje 2		Eje 3		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30	%

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
18	%		N	N	N	Eje 3 Derecho	N		30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 12/03/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Jorge Velasquez
VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501

RESPONSABLE

APROBADO
REVEXPRESS
Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.