

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015830



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

13/01/2024

PLACA:	VCZ757	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55			
KILOMETRAJE:	395.282	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25	COLOR:	BLACK PURPLE STRIPE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-310048K	VIN:	9F9ALFTK0DD084184	CHASIS:	9F9ALFTK0DD084184			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA				
Certificado:	164894882	Fec.Exp:	27/02/2023	Fec.Ven:	27/02/2024	84554813-600268723	Fec.Exp:	26/02/2023	Fec.Ven:	25/02/2024
Empresa:	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO NIT. 272340					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880					Dirección:	BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Cruceas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Interior Y Superior	✓
		Splinderas	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda _Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
				7.3	7.6	5.5	5.4	3.4	2.1				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%			Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N	30	%		
				Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N	30	%		
				Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30	%		
18	%			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30	%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%	Resultado			



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 13/03/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Wilson Raul Basto Ortega
WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.