



GESTION INTEGRAL VEHICULAR S.A.S

REVISION PREVENTIVA

RESOLUCION 315 DE 2013 Y 1565 DE 2014

NIT: 901,556,572-6

RESOLUCION 6184 DEL 28 DICIEMBRE DE 2018

DATOS VEHICULO											
PLACA	USC645	MARCA	DAIHATSU	LINEA	DELTA V126L HUT	MODELO	2007	CILINDRAJE	4104		
COLOR	BLANCO	VIN O CHASIS	9FPV126B0720007	MOTOR	1816111	COMBUSTIBLE	DIESEL				
SERVICIO	PUBLICO	CLASE	BUSETA	LIC TRANSITO	10029473932	FECHA MATRICULA	27/09/2007				
SOAT	28/09/2024	RCE	25/01/2025	RCC	25/01/2025	RTMYEC	26/09/2024	CERTIFICADO GNV	N/A	No SILLAS	25
PROPIETARIO	EDGAR VILLAMARIN BELTRAN				CEDULA PROPIETARIO	79983845	CIUDAD	BOGOTA			
DIRECCION				TELEFONO			EMPRESA	TRANSPORTES ATH SAS			

RESULTADOS REVISION PREVENTIVA											
KIT DE CARRETERA			Filtros(aire - aceite - combustible) APTO			Mecanica APTO			GASES N/A		
Botiquin	APTO		Soportes	APTO		Hidraulica	APTO		LUCES	APTO	
Extintor	APTO		Cubierta de motor	APTO		Alineacion	APTO		LLANTAS	APTO	
Gato	APTO		Arranque	APTO		Axiales	NO APLI		SUSPENS FRENOS		
Herramientas	APTO		Bateria	APTO		Brazo corto	APTO		SUS DD	N/A	
Linterna	APTO		EXHOSTO	APTO		Crucetas de direccion	APTO		SUS DI	N/A	
Tacos	APTO		SILENCIADOR	APTO		Hidraulico	APTO		SUS TD	N/A	
Triangulos	APTO		INTERIOR			aceite	APTO		SUS TI	N/A	
Chaleco	APTO		Manguera aire	NO APLI		Valvulina - hidraulico	APTO		ALIN DEL	APTO	
EXTERIOR			Martillo rompe vidrios-pala	APTO		Combustible	APTO		ALIN TRAS	APTO	
Espejos	APTO		Dispositivo de velocidad	APTO		Aire	NO APLI		FR DD	N/A	
Espejo puerta trasera	NO APLI		Pedal	APTO		Amortiguadores (del - Tras)	APTO		FR DI	N/A	
Brazos y cuchillas	APTO		Interruptores	APTO		Soportes sapos	APTO		FR TD	N/A	
Cauchos puertas	APTO		Motor (lavavidrios-limpiab)	APTO		Brazo compensador direcci	NO APLI		FR TI	N/A	
Latoneria y pintura	APTO		Indicador (temp-volt)	APTO		Tijeras (sup - inf)	NO APLI		EFIC FR	N/A	
Bomper (del y tras)	APTO		Odometro - tacometro	APTO		Terminales	APTO		FR EMG	N/A	
Logos empresa	APTO		Silleteria - Tapiceria - Carter	APTO		Splinderes	APTO				
Calcomanias	APTO		Sillas preferenciales	NO APLI		Bujes (muelles - tijeras)	APTO				
Tapas (aceite y combustible)	APTO		Piso	APTO		Hojas muelles	APTO				
Placas laterales y techo	APTO					Espirales	APTO				
Chapas y manijas	APTO		Aseo	APTO		Topes cauchos	APTO				
parabrisas (del y tras)	APTO		Pasamanos	APTO		Rotulas	NO APLI				
Polarizado	APTO		Estribos	APTO		Chasis	APTO				
Fisuras	APTO		Calcomanias informativas	APTO		OBSERVACIONES					
Ventanas laterales	APTO		Pito	APTO		APROBADO PROXIMA REVISION: 22/05/2024 ING. MECANICO: DIEGO SANTAMARIA TARJETA PROFESIONAL: CN23063242  Nit. 901556572-6					
Salidas de emergencia	APTO		INFERIOR								
Luces (Altas - Bajas)	APTO		Balnera embrague	APTO							
Luces estribos	APTO		Bomba auxiliar embrague	APTO							
Direccionales - estacionaria	APTO		Disco embrague	APTO							
Exploradoras	APTO		Prensa embrague	APTO							
Reversa	APTO		Caja velocidades	APTO							
Freno	APTO		Tornillos	APTO							
Delimitadoras	APTO		Crucetas	APTO							
Internas	APTO		Rodamientos (del y tras)	APTO							
Avisos rutas	APTO		Ejes (del y tras)	APTO							
Rines	APTO		Cojinetes	APTO							
Tuercas y esparragos	APTO		Uniones	APTO							
MOTOR			Soportes de seguridad	APTO							
Sistema refrigeracion	APTO		Protector cardan	APTO							
Radiador	APTO		Booster	APTO							
Bomba agua	APTO		Campanas	APTO							
Bomba combustible	APTO		Discos	APTO							
Medidor (combustible)	APTO		Tubos mangueras	APTO							
Guaya capo	APTO		Pastillas - bandas	APTO							
Valvula PCV	APTO		Guayas fundas varillas	APTO							
Pera (temperatura - aceite)	APTO		Bomba principal	APTO							
Correas - Mangueras	APTO		Freno (mano - seguridad)	APTO							
Liquido frenos	APTO		Cinturon de seguridad	APTO							

FIRMA Y SELLO FECHA 22/03/2024
CONSECUTIVO 936