

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016776



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

27/03/2024

PLACA:	WEO934	CLASE:	BUSETA		MARCA:	HYUNDAI		LINEA:	COUNTY		
KILOMETRAJE:	131.354	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO ZAPOTE VERDE		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddd544807		VIN:	KMJHG17PPEC061210		CHASIS:	KMJHG17PPEC061210		
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT: -----						
Certificado:	166726053	Fec.Exp.:	26/06/2023	Fec.Ven.:	26/06/2024	3420123003959		Fec.Exp.:	24/06/2023	Fec.Ven.:	23/06/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859				Dirección:	BOGOTA					
Propietario:	BANCO BOGOTA S. A CE. 860002964				Dirección:	BOGOTA					
Conductor:	ÁSCAR CUERVO GOMEZ CC. 80512636				Dirección:	BOGOTA					

		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
LABRADO RUEDAS (mm)		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	11.5	9.8	8.5	11.4	10.9	9.6	7.9				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km						
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

APROBADO



REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Ingeniero
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.