

## VISION PREVENTIVA

No: 8.464



## INFORMACION GENERAL

#### DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

CDA TECNILALO S.A.S

NIT: 900613051-1

AV CARRERA 72 #37- 95 SUR INT 5,6,7  
TEL: 091-4765468 cdatecnilalo@gmail.com

Fecha de vencimiento	Nombre o Razón Social	Documento	Teléfono	
15/2024	2024-07-01	HERNANDO RAMIREZ	19347348	3118294427

## DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de licencia 01/05/2024
Don	Teléfono	

## DATOS DEL VEHICULO

559	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca CITROEN	linea JUMPER FV35 L3H2 2.2
to	Color BLANCO	Combustible DIESEL	Motor 22354228940	Chasis VF7ZCLMNC17803171
	Aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUR	SOAT 84501489	Fecha SOAT 2023-03-02	Numero Interno

COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN  
NTC 5375

**IA DE FRENOS**      **SISTEMA DE TRANSMISION**      **SISTEMA DE ESCAPE**      **CARROCERIA/CHASIS**      **SISTEMA DE SUSPENSION**  
**IA DE DIRECCION**      **MOTOR**      **ALUMBRADO Y SEÑALIZACION**      **RODAMIENTOS/LLANTAS**      **SISTEMA DE ALIMENTACION**

#### **MISIONES AUDIBLES (Si Aplica)**

VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUIDO DE ESCAPE	N/A	dB	Baja Derecha : 13	2	Klx	1,65	0.5-3.5	%	61,3	225	Klx
			Baja Izquierda: 14,5	2	Klx	2,8	0.5-3.5	%			

### **Suspension (Si Aplica)**

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda	N/A	Delantera Derecha	N/A	Trasera Izquierda	N/A	Trasera Izquierda	N/A	40 %

### **Frenos (Si Aplica)**

**Desviacion Lateral (Si Aplica)**

EJE1: N/A EJE2: N/A EJE3: N/A EJE4: N/A EJE5: MAXIMO: -10, 10 Unidad m/Km

#### Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta: **185/65 R14 85H** | Error en la distancia: **N/A** | Error en el tiempo: **N/A** | Máximo: **±1.2** Unidad: **m/km**

Vehículo con ciclo OTTO (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Monóxido de Carbono(CO)			Dioxido de Carbono(CO2)			Oxígeno(O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)		
		Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid	Val	Norma	Unid
N/A	Ralenti:	N/A	<= 1,00	%	Ralenti:	N/A	>=7	%	Ralenti:	N/A	<=5	%	Ralenti: N/A <=200,00 %
	N/A	Crucero:	N/A	<= 1,00	%	Crucero:	N/A	>=7	%	Crucero:	N/A	<=5	%

**Vehículo con ciclo DIESEL (Si Aplica)**

Temp °C	RPM	Ralentí:	Ralentí:	Ralentí:	Ralentí:	Ralentí:	Valor	Norma	uni
N/A									
N/A	CICLO1:	N/A	CICLO2:	N/A	CICLO3:	N/A	CICLO4:	N/A	<=35,00 %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA  
NTC 5375

DESCRIPCION	TIPO

D. RESULTADO DE LA INSPECCION


ESTADO: APROBADA

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



OMAR ANDRES HERRERA CONTRERAS

VIGENCIA DE LA REVISIÓN: 2 MESES

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.