

R=06

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007658

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44Calle 44 sur No. 24b-33 Bogotá
Teléfono: (601) 3795050
Email: atencion_clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
NIT. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-05-07	NOMBRE: HOLGUIN PEREZ HECTOR IGNACIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C C. 79665976
DIRECCIÓN: TRANV 18H BIS#67B-95 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: holper1972@hotmail.com	TELÉFONO: 3115913057

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TFS280	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 1968	KILOMETRAJE 311265
LICENCIA DE TRANSITO: 10013047626	MODELO: 2012	FECHA DE MATRICULA: 2012-09-19	NÚMERO DE PASAJEROS 15
VIN O CHASIS WV1ZZZ7HZCH052375	NÚMERO MOTOR CAA411046	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-10-17	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	18.3
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	27.9
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	21.2
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	26.2
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	8.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	8.20
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			64.4

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
71.0	65.0	44.0	51.0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	-7.00	TRASERA:	2.00
------------	-------	----------	------

FRENO AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2261	5895	2613	6141

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2241	3541	2644	3884	15.2
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2232	2354	2571	2256	15.2
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR		40.4	EFICACIA TOTAL	
			80.4	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR			
TEMPERATURA DE PRUEBA			
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C
	HUMEDAD RELAT.		%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	CICLO 1	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
	CICLO 2	2790	0.04	0,05
	CICLO 3	2810	0.11	
	CICLO 4	2810	0.01	
		2810	0.03	
TEMPERATURA INICIAL	70.0	TEMPERATURA FINAL	74.0	NORMA
				5
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	HUME. RELAT.	°C	LTOE ESTÁNDAR
	24.8	50.5	%	430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35.0	36.0	psi
EJE 2	34.0	36.0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	2.62	3.33	mm
EJE 2	4.20	3.33	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			3.51

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #007658

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Telefono: (601) 9795059
Email: atencion_clientes@cda44.com
Inversiones Nino Alvarez S.A.S.
NIT. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	LUCES	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
VISUAL	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	GASES	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
RUIDOS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ	FAS	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

HOLLMAN RICARDO RIANO SANCHEZ
FIN DEL INFORME

**APROBADO
PREVENTIVA**