

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00018369



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/07/2024

PLACA:	VCZ757	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55			
KILOMETRAJE:	405.045	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25	COLOR:	BLACK PURPLE STRIPE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-310048K	VIN:	9F9ALFTK0DD084184	CHASIS:	9F9ALFTK0DD084184			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:						
Certificado:	172040360	Fec.Exp:	26/02/2024	Fec.Ven:	26/02/2025	4308005008230000	Fec.Exp:	26/02/2024	Fec.Ven:	25/02/2025
Empresa:	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO NIT. 272340				Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	VELAZQUEZ PRIETO ENRIQUE CC. 80408501				Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880				Dirección:		BOGOTA			

INSPECCION SENSORIAL			
LUCES		Rines Traseros	☒
Altas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Bajas	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Delanteras	☒	FUGAS	
Medias Traseras	☒	Sistema de dirección	☒
Freno	☒	Aceite de motor	☒
Placa	☒	Valvulina caja	☒
Reversa	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Izquierda	☒	Líquido De Frenos	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido Refrigerante	☒
Parqueo	☒	Combustible	☒
Interna	☒	Aire	☒
Gradas	☒	Sistema de Escape	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapiceria	☒	Vanilla Medida Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Nivel De Aceite	☒
Silbatería	☒	Ventilador	☒
Cinturones de seguridad	☒	Radiador	☒
Gradas	☒	Filtro Combustible	☒
Pedales	☒	Correas-Mangueras	☒
Tapa Combustible	☒	CARDAN	
Puerta	☒	Crucetas	☒
Pasa Manos	☒	Uniones	☒
Timbre	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Vidrios	☒	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	☒	Embragues	☒
Ventanillas	☒	Caja De Velocidades	☒
Salida De Emergencia	☒	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	☒	Pintura General	☒
Manifijos	☒	Chapas Puertas	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Parachoques	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	☒
Llantas Delanteras	☒	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	☒	Retrovisor Interior	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brzo corto	☒
		Brzo largo	☒
		Pitman	☒
		Biela	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brzo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda ,Gato	☒
		Tacos (Cuñas)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3					
Rueda de Repuesto			Izquierdo		Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
			4.7		4.1	4.6	3.9	4.0	4.2						
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N		30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N		30	%
			Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N		30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 12/09/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

WILSON RAUL BASTO ORTEGA CC. 79056880

RESPONSABLE

APROBADO
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.