

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00018732

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Fecha Revisión

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

10/08/2024


RE IEXPRESS

INGENIERIA S.A.S

PLACA:	UFX543	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	HD 65					
KILOMETRAJE:	377.542	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO VERDE			
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DB9391849	VIN:	*		CHASIS:	*				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Certificado:		174293893	Fec.Exp:	05/07/2024	Fec.Ven:	05/07/2025	86700144-608164303		Fec.Exp:	25/10/2023	Fec.Ven:	24/10/2024
Empresa:		LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR NIT. 800167733					Dirección:		BOGOTA			
Propietario:		ARIAS NELSON ALBERTO CC. 79764812					Dirección:		BOGOTA			
Conductor:		ARIAS NELSON ALBERTO CC. 79764812					Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓
Freno	✓	Sistema de direcciÃ³n	✓	Emblemas	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION	
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION	
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Splindres	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales y Cauchos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holjuras	✓
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS	
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3								
Rueda de Repuesto			11.3	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2					
				4.8	6.3	5.8	4.0	4.4	5.2									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N			Eje 1 Derecho		N			30	%				
			Eje 2 Izquierdo		N			Eje 2 Derecho		N			30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N			Eje 3 Derecho		N			30	%				
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N			Eje 4 Derecho		N			30	%				
			Eje 5 Izquierdo		N			Eje 5 Derecho		N			30	%				
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5			Máximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad			
			%		%		%		%		%							



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 10/10/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

ARIAS NELSON ALBERTO CC. 79764812

RESPONSABLE
APROBADO

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.