

REVISION PREVENTIVA

No: 9.590



A: INFORMACION GENERAL

CDA TECNILALO S.A.S
NIT: 900613051-1

AV CARRERA 72 #37 - 95 SUR INT 5,6,7
TEL: 091-4765468 cdatecnilalo@gmail.com

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la prueba 13/11/2024	Fecha de vencimiento 2025-01-13	Nombre o Razón Social	Documento	Teléfono
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------	----------

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de licencia 13/11/2024
Dirección	Teléfono	

DATOS DEL VEHICULO

Placa THP195	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca RENAULT	Línea TRAFIC
Modelo 2015	Color BLANCOGLACIAL	Combustible DIESEL	Motor M9RM786C206383	Chasis VF1FLBUDCFY784363
Vin VF1FLBUDCFY784363	Aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	SOAT 931001108690100	Fecha SOAT 2025-11-11	Número Interno 0

B. COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

SISTEMA DE FRENOS	SISTEMA DE TRANSMISION	SISTEMA DE ESCAPE	CARROCERIA/CHASIS	SISTEMA DE SUSPENSION
SISTEMA DE DIRECCION	MOTOR	ALUMBRADO Y SEÑALIZACION	RODAMIENTOS/LLANTAS	SISTEMA DE ALIMENTACION

EMISIONES AUDIBLES (Si Aplica)

VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinacion	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUIDO DE ESCAPE	N/A	dB	Baja Derecha : 13,2	2	Klx	3,39	0.5-3.5	%	96,6	225	Klx
			Baja Izquierda: 10,8	2	Klx	1,89	0.5-3.5	%			

Suspension (Si Aplica)

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda	65	Delantera Derecha	63	Trasera Izquierda	58	Trasera Izquierda

Frenos (Si Aplica)

EFICACIA TOTAL	MINIMO	UNIDAD	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
			EJE1 IZQ	4857	N	EJE1 IZQ	4443	N	8,52	B 20-30; A>30	%
66,05			EJE2 IZQ	2792	N	EJE2 IZQ	2566	N	8,09	B 20-30; A>30	%
			EJE3 IZQ	N/A	N/A	EJE3 IZQ	N/A	N/A	N/A	B 20-30; A>30	%
22,17			EJE4 IZQ	N/A	N/A	EJE4 IZQ	N/A	N/A	N/A	B 20-30; A>30	%
			EJE5 IZQ	N/A	N/A	EJE5 IZQ	N/A	N/A	N/A	B 20-30; A>30	%
			MANO IZQ	N/A	N	MANO IZQ	N/A	N		B 20-30; A>30	%

Desviacion Lateral (Si Aplica)

EJE1: 1,2	EJE2: 0,6	EJE3: N/A	EJE4: N/A	EJE5: N/A	MAXIMO: -10, 10 Unidad m/Km
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta:	Error en la distancia: N/A	Error en el tiempo: N/A	Maximo: +/- 2 Unidad: m/Km
------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

Vehiculo con ciclo OTTO (Si Aplica)

Temp °C	RPM	Monoxido de Carbono(CO)	Dioxido de Carbono(CO2)	Oxigeno(O2)	Hidrocarburo (como hexano) (HC)
---------	-----	-------------------------	-------------------------	-------------	---------------------------------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

DESCRIPCION	TIPO

D. RESULTADO DE LA INSPECCION

ESTADO: APROBADA

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

VIGENCIA DE LA REVISIÓN: 2 MESES

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.

OMAR ANDRES OTALORA LOPEZ