

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00020332



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

03/12/2024

PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	85.775	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDB457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS		
Certificado:	172106848	Fec.Exp:	01/03/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	10884600204490	Fec.Exp: 04/03/2024 Fec.Ven: 03/03/2025
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
INSPECCIÓN SENSORIAL	
Rines Traseros	✓
Esparragos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
SISTEMA ESCAPE	
Retrovisor Izquierdo	✓
Placa Delantera	✓
Placa Trasera	✓
Placa Laterales y techo	✓
Emblemas	✓
DIRECCION	
Cabrilla	✓
Juego Libre	✓
Columna	✓
Caja De Dirección	✓
Terminales	✓
Axiales	✓
Brazo corto	✓
Brazo largo	✓
Pitman	✓
Bielas	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1	Eje 2			Eje 3			
Llantas Delanteras	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	9.8	5.2	5.0	4.2	3.7	3.2	4.8			

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
	50	%	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 03/02/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166

RESPONSABLE

APROBADO

 REVEXPRESS
 Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.