

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023449



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

25/07/2025

PLACA:	SXD370	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	215.639	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	1968	SILLAS:	20	COLOR:	BLANCO CANDY	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	CKU039876	VIN:	WV1ZZZ2EZ6003638	CHASIS:	WV1ZZZ2EZ6003638			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	175807063	Fec.Exp:	11/09/2024	Fec.Ven:	11/09/2025	86484078	Fec.Exp:	16/09/2024	Fec.Ven:	15/09/2025
Empresa:	AVANT COLOMBIA SAS NIT. 830093456				Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	CUESTA OT?LORA JEISON ANDR?S CC. 1020738946				Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	H?CTOR HILDEBRANDO CUESTA CARRANZA CC. 4269437				Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Aceite de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Vanilla Medida Aceite	☒
Silleteria	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Biel	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Arvillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres Lubrímotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triángulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda Gato	☒
		Tacos (Cufes)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3					
Rueda de Repuesto			9.0	5.0	6.0	4.0		6.0							
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo				N	Eje 1 Derecho				N		30	%
			Eje 2 Izquierdo				N	Eje 2 Derecho				N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				N	Eje 3 Derecho				N		30	%
			Eje 4 Izquierdo				N	Eje 4 Derecho				N		30	%
	18	%	Eje 5 Izquierdo				N	Eje 5 Derecho				N		30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%		%				



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 25/09/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

HECTOR CUESTA

H7CTOR HILDEBRANDO CUESTA CARRANZA CC. 4269437

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros. para lo cual firmamos y sellamos.