

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023155

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

04/07/2025

RE IEXPRESS

PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	96.432	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SELLAS:	23
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDB457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			
Certificado:	1798760065	Fec. Exp:	28/02/2025	Fec. Ven:	28/02/2026	Fec. Exp:	04/03/2025
Empresa:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD S.A NIT. 830503446			Dirección:		BOGOTA	
Propietario:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834			Dirección:		BOGOTA	
Conductor:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834			Dirección:		BOGOTA	

LUCES		INSPECCION SENSORIAL		SISTEMA ESCAPE	
Altas	✓	Retrosor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Traseras	✓	Placa Lateral y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Freno	✓	Embrague	✓	Union Anillos	✓
Placa	✓	DIRECCION	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Cabreja	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Juego Libre	✓	Stenocador	✓
Direccional Derecha	✓	Columna	✓	SISTEMA ELECTRICO	✓
Parqueo	✓	Caja De Direccion	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Terminales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Analisis	✓	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Brazo corto	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Brazo largo	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Pitman	✓	Amarrague	✓
Tapa Motor	✓	Bola	✓	Pito Ciudad	✓
Sileteña	✓	SUSPENSION	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Tornillos	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Amortiguador Trasero	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	Soportes Sapo	✓	Pres Lubrificador	✓
Puerta	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	✓
Pasa Marra	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Splinderes	✓	Bocan	✓
Vidrios	✓	Barra Estabilizadora	✓	Triangulos Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Linterna	✓
Ventanas	✓	Rotulas	✓	Llaves Rueda Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	Terminales	✓	Tacos (Cunies)	✓
Escotillas	✓	Holguras	✓	Herramientas	✓
Manifijos	✓	Chasis	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Pasadores	✓		
SISTEMA RODAMIENTO		FRENOS			
Uanitas Delanteras	✓	Booster	✓		
Uanitas Traseras	✓	Freno De Mano /segundad	✓		
Reas Delanteros	✓	Campanas	✓		
		Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)									
		Eje 1		Eje 2		Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2
Rueda de Repuesto		44	40	45	48	51	62		
Eficacia Total		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo
50		Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N	30	%
		Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N	30	%
Eficacia Auxiliar		Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30	%
18		Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30	%
		Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30	%
Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
			%		%		%		%
		Resultado		Valor		Norma		Unidad	



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 04/09/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

Angela Sanchez

SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operamos responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.