

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001817-2506

Autocheck

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA

Fecha de prueba:
2025-06-18

Nombre o razón social:

LBD BUSINESS SAS

Documento de identidad:

CC. () NIT. (X) CE. ()

No. 901715116

Dirección:

CL 172 22A 20

Teléfono:

3053905686

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
TTZ775

Marca:

JINBEI

Línea:

SY6548J1S3BH

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2013

Cilindrada:

2498

Kilometraje:

347178

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

Combustible:

Color:

10033569867

DIESEL

BLANCO

Empresa:

Conductor:

ROCHA QUIROGA ANGEL ALBERTO



Fecha 2025-06-18, Placa TTZ775 Hora 10:54



Fecha 2025-06-18, Placa TTZ775 Hora 10:54

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63		65		63		67	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
66	50	%	Eje 1 Izquierdo	2972	5121	N	Eje 1 Derecho	2977	4895
			Eje 2 Izquierdo	2838	3924	N	Eje 2 Derecho	2874	3718
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
27,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	6,8	Eje 2	8,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria										
CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Eje 1 Derecho	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Ancaje de batería	CUMPLE	G1	Eje 2 Derecho	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Eje 3 Derecho	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje 4 Derecho	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje 5 Derecho	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Triángulos	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE	G1	Tapicería	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE	G1	Cojinería	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE	
CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE	

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,97	2,78
Eje 2	1,77	1,79

JHORMAN ORTIZ AREVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.