

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2022-05-16	Nombre o razón social LUIS FERNANDO MORENO CORTES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152468053
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESR626	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019721471	Fecha Matricula 2019-11-27	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CELJ880136	
No. Motor M9TC678C030729	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 72570	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2022-05-16 ESR626 09:42

2022-05-16 ESR626 09:38

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 98.80	Delantera Derecha	Valor 62.90	Trasera Izquierda	Valor 85.50	Trasera Derecha	Valor 66.70	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	5202.00	N	Eje 1 Derecho	4599.00	N	11.60	30	%
Eficacia auxiliar	32.90	18	Eje 2 izquierdo	4382.00	N	Eje 2 Derecho	4246.00	N	3.10	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	32.90	18	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Sopores	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.56
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.82	6.78
Eje2	7.65	6.74

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

~~LUIS CASSIANI BAZA~~

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA