

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006178-2205

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-05-18

Dirección:

Nombre o razón social:

BANCOLOMBIA SA

Documento de identidad:

CC. () NIT. (X) CE. () No. 890903938

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

CL 65 H SUR N 78 J 25

Teléfono:
3125180384 Cel 3145625066

DATOS DEL VEHICULO

Marca:

KIA

Línea:

NIRO

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

1580

Kilometraje:
78300

Servicio:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10018589606

Combustible:


GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-05-18, Placa GDW583 Hora 16-08



Fecha 2022-05-18, Placa GDW583 Hora 16-12

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 57	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
84,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3932	N	Eje 1 Derecho	3983	N	1,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2655	N	Eje 2 Derecho	2231	N	16	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
31,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	0,1	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5: Luz de parqueo	CUMPLE	G7: Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5: Luz Interna	CUMPLE	G7: Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1: Ancilla sillas	CUMPLE	G5: Luz Placa	CUMPLE	G7: Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G5: Luces Altas	CUMPLE	G7: Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1: Aseo General	CUMPLE	G5: Luces Bajas	CUMPLE	G7: Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1: Espejos	CUMPLE	G5: Indicadores de tablero	CUMPLE	G8: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Pernos	CUMPLE	G5: Terminales Batería	CUMPLE	G8: Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2: Soportes	CUMPLE	G5: Anchaje de batería	CUMPLE	G8: Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Rotulas Superiores	CUMPLE	G5: Desempeñador	CUMPLE	G8: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6: Cruceta	CUMPLE	G8: Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6: Linterná	CUMPLE	G8: Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2: Amortiguadores	CUMPLE	G6: Triángulos	CUMPLE	G8: Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Tijeras	CUMPLE	G6: Bandeola	CUMPLE	G8: Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3: Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6: Tacos	CUMPLE	G8: Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3: Relevadores	CUMPLE	G6: Llanta de respuesto	CUMPLE	G8: Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3: Piloto	CUMPLE	G6: Gato	CUMPLE	G9: Latonería y Pintura	CUMPLE
G3: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6: Herramienta	CUMPLE	G9: Tapicería	CUMPLE
G4: Parabrisas	CUMPLE	G6: Extintor	CUMPLE	G9: Cojinería	CUMPLE
G4: Ventanillas	CUMPLE	G6: Botiquín	CUMPLE	G10: Caja de Dirección	CUMPLE
G4: Puertas	CUMPLE	G6: Señales de advertencia	CUMPLE	G10: Terminales	CUMPLE
G4: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7: Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10: Brazos Axiales	CUMPLE
G4: Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7: Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11: Bastidor	CUMPLE
G5: Direccionales	CUMPLE	G7: Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11: Pisos	CUMPLE
G5: Stop	CUMPLE	G7: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12: Promedio de Distancia	CUMPLE
G8: Reversa	CUMPLE	G7: Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12: Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
	4,56	
Eje 1	3,64	3,68
Eje 2	3,59	3,77

JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.