



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanne

		PROCESO CALIDAD FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO							
		Código: F-MG-01 Fecha 15 julio 2016 Versión 3							
DATOS INICIALES									
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO		PLACA	CILINDRAJE			
28-jun-22	2016	231.426	RENAULT DUSTER		WNT551	1.598			
VENCE REVISION	28-agosto-22								
EMPRESA AFILIADA			Nº. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO				
TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S			549		ROBINSON BLANDON				
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON				3188806017	COMBUSTIBLE			
						GASGASOL			
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento								
Tarjeta de Propiedad	10021982273								
Tarjeta de Operación	263513								
Seguros Contractual	EN LINEA								
Seguros Extracontractual	EN LINEA								
Seguro Obligatorio (SOAT)	26336544								
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.	152042884								
Exdintor	1-feb-23								
									
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X			Estado Gato	X				
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X				
Cinturón de Seguridad	X			Estado Banderolas, Conos	X				
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X				
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X				
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X				
Estado Direcionales	X			Estado llanta de repuesto	X				
Estado Tapetes	X			Estado Linterna	X				
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO					
Estado Exploradoras				DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
Estado Lámina	X			Luces altas	X				
Estado Pintura	X			Luces Bajas	X				
Estado Vidrios	X			Luces del Tablero	X				
Estado Pueras	X			Luces Medianas	X				
Estado Seguros	X			Direccionales	X				
Estado Cojinería	X			Luces de los Frenos	X				
Estado Limpiabrisas	X			Luces de Reversa	X				
Estado Pedales (Gomas)	X			Pito de Reversa				NO APLICA	
Estado Nivel de Aceite	X			Sensor de Velocidad	X				
Nivel de Líquido de Frenos	X			Indicador de Combustible	X				
Estado Nivel Refrigerante	X			Estado de Batería	X				
Estado Llantas	X			Estado Pito	X				
Estado rines	X			Encendido	X				
Estado Pernos	X			Estado Emergencia	X				
				Estado aire Acondicionado	X				



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular  308 7622  322 654 8173



servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APlica
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCIINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APlica
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 90% - LLANTAS TRASERAS 80% Y LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO		EXTERNO
/EX/MB/ B/R/D/		/EX/MB/ B/R/D/

Approbado

X

KITI TANY DEPEZ

Rechazados

1

EL ARBORÓ



Gerente General
NIT: 901.154.110-1

REVISION

Robert Shultz

ETPMA

NUMBER

CARGO:

100

ANTRAL GITTERPEZ

CARGO: 1EEE DE PATO

FIRMA:

NOMBRE

WILLIAN MUÑOZ

INGENIERO MECANICO