

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2022-06-21	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLIE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio		Clase	Marca	Línea
TRN917	Colombia	Público		Camioneta	Chevrolet	Dmax
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2016	10011622869		2016-06-01	Blanco galaxia	Diesel	8LBETF3W8G0370767
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
MY8543	DIESEL	2500	229857	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2022-06-21 TRN917 11:59



2022-06-21 TRN917 11:58

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.70	Delantera Derecha	Valor 85.60	Trasera Izquierda	Valor 81.20	Trasera Derecha	Valor 79.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2621.00	3617.00	N	Eje 1 Derecho	2343.00	3383.00	N	10.60	30 %
			Eje 2 izquierdo	2302.00	4562.00	N	Eje 2 Derecho	2948.00	4209.00	N	21.90*	30 %
Eficacia auxiliar	35.90	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G6	Triángulos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G2	Rotulias Inferiores	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G2	Rotulias superiores	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.29
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.98	6.87
Eje2	6.54	6.77

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)