

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
8888884 - 8884445

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-07-21		Nombre o razón social VIACOTUR SA		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLLE 12 #30-180			Teléfono 4441022	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TRM135	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Dmax
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10007655308	Fecha Matrícula 2014-06-01	Color Blanco galaxia	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBETF3W6E0239608
No. Motor LL8563	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2500	Kilometraje 228546	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
			Blindaje SI () NO (X)		



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 71.70	Delantera Derecha	Valor 71.10	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 72.60	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.60	50	%	Eje 1 izquierdo	3571.00	6243.00	N	Eje 1 Derecho	3492.00	5459.00	N	2.21
			Eje 2 izquierdo	3258.00	4533.00	N	Eje 2 Derecho	2666.00	4520.00	N	18.20
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
28.20	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral							
Eje 1 0.11	Eje 2 -0.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual									
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	
G6	Triángulos	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	
G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
G9	Cojinería	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.18	5.13
Eje2	5.74	5.98

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)