

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000000-2207
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085786
CARRERA 4 N° 28-33 Tel 3450731
CALI

FECHA
Fecha de prueba:
2022-07-23
Dimensión:

Nombre o razón social:
HENAO GARCIA HECTOR FABIO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad
CC. (X) MT. () GE ()

Otros:

Nº:

CALI Departamento:

14679736 VALLE DEL CAUCA

CALLE 33 AN # 2A - 73

Teléfono:

3188122484

Nº:

14679736 Departamento:

Lugar:

EQT734

Servicio:

PÚBLICO

Motor:

RENAULT

No Llave de Transito:

10022222062

Combustible:

GASOLINA

Línea:

DUSTER

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

DATOS DEL VEHICULO

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2019

Obligado:

1998

Kilometraje:

135466

Condición:

ARROYAVE FRANCO JOSE (ALMEDO)



Fecha 2022-07-23, Placa EQT734 Hora 07:15



Fecha 2022-07-23, Placa EQT734 Hora 07:16

Delantera Izquierda			Valor 51	Delantera Derecha			Valor 52	Suspensión (Si aplica)			Valor 44	Trasera Izquierda			Valor 43	Trasera Derecha			Valor 40	Mínimo			Unidad %			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	51,7					Fuerza	Peso	Unidad		Frenos				Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	30	Unidad %			
	50	%		Eje 1 Izquierdo				1310	4218	N		Eje 1 Derecho				1440	3924	N		9						
Eficacia Axial	Mínimo	Unidad	21,4	Eje 2 Izquierdo				2310	3335	N		Eje 2 Derecho				2500	3139	N		7,4						
	18	%		Eje 3 Izquierdo								Eje 3 Derecho														
				Eje 4 Izquierdo								Eje 4 Derecho														
				Eje 5 Izquierdo								Eje 5 Derecho														
Eje 1	-1	Eje 2	-1	Eje 3				Eje 4				Desviación Lateral				Eje 5										
G1	Identificación reglamentaria			CUMPLE	G5 Luz de parqueo			CUMPLE	G6 Luz Interna				CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda										(sin valor)		
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE	G5 Luz Placa			CUMPLE	G7 Luz Placa				CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha										NO APLICA		
G1	Anclaje sillas			CUMPLE	G5 Luces Altas			CUMPLE	G7 Luces Bajas				CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha										NO APLICA		
G1	Estado tubos escape			CUMPLE	G5 Indicadores de tablero			CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho										NO APLICA		
G1	Ases General			CUMPLE	G5 Terminales Batería			CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo				CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho										CUMPLE		
G1	Espejos			CUMPLE	G5 Andaja de batería			CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo				CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho										CUMPLE		
G2	Pernos			CUMPLE	G5 Desempeñador			CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho				CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho										NO APLICA		
G2	Soportes			CUMPLE	G5 Cruceta			CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo				CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho										CUMPLE		
G2	Rotulas Superiores			NO APLICA	G6 Lámpara			CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo				CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho										NO APLICA		
G2	Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6 Lámpara			CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho				CUMPLE	G9 Latonería y Pintura										NO APLICA		
G2	Resortes o Ballestas			CUMPLE	G6 Triángulos			CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo				CUMPLE	G9 Tapicería										NO APLICA		
G2	Amortiguadores			CUMPLE	G6 Bandera			CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho				CUMPLE	G9 Cojinería										CUMPLE		
G2	Tijeras			CUMPLE	G6 Tacos			CUMPLE	G10 Caja de Dirección				CUMPLE	G10 Terminales										CUMPLE		
G3	Limpiaparabrisas			CUMPLE	G6 Llanta de respuesto			CUMPLE	G10 Brazos Axiales				CUMPLE	G10 Bastidor										CUMPLE		
G3	Retrovisores			CUMPLE	G6 Gato			CUMPLE	G11 Pisos				CUMPLE	G11 Pisos										CUMPLE		
G3	Pito			CUMPLE	G6 Herramienta			CUMPLE	G12 Promedio de Distancia				CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo										NO APLICA		
G3	Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G6 Extintor			CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo				CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo										NO APLICA		
G4	Parabrisas			NO APLICA	G6 Botiquín			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G4	Ventanillas			CUMPLE	G6 Sirenas de advertencia			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G4	Puertas			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G4	Salidas emergencia y Martillo			NO APLICA	G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G5	Direccionales			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G5	Stop			CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											CUMPLE	
G5	Reversa			CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											NO APLICA	
G5	Instrumentos de Seguridad			CUMPLE	G8 EQUIPO DE CARRETERA			CUMPLE	G13 Motor				CUMPLE	G13 Motor											NO APLICA	
G6	Elementos de Seguridad			G5: SISTEMA ELECTRICO	G6: RINES			G7: LLANTAS	G8: ESTADO DE PRESENTACION				G9: RINES	G10: SISTEMA DE DIRECCION												
G6	Sistema de Suspension			G5: SISTEMA DE SUSPENSION	G6: LLANTAS			G7: CHASIS	G8: RINES				G9: ESTADO DE PRESENTACION	G10: SISTEMA DE DIRECCION												
G6	Instrumentos de Seguridad			G5: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA			G7: CHASIS	G8: ESTADO DE PRESENTACION				G9: ESTADO DE PRESENTACION	G10: SISTEMA DE DIRECCION												

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.4	
Izquierda		5.2
Eje 1	5	
Eje 2	4,5	4

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICAURTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.