

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico-mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

DOCUMENTO 4796

auto gases

CENTRO DE DIA AUTOGASES
NIT: 809007952-5
CRA 8 SUR 60-650 ZONA IND EL PAPAYO
IBAGUE
Teléfono: 2611159
Email: gerencia@autogases.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
16/07/2022 09:17:34	GUILLERMO leon Arcila Valencia	CC (X) NIT () CE () N°: 4525845			
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	Departamento	
Calatayud mz8 casa 21 - 3163273547	3123730642		IBAGUE	Tolima	
Correo Electrónico					
memogym@hotmail.com					

3. DATOS DEL VEHÍCULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
WHX452	COLOMBIA	PUBLICO	CAMIONETA	VOLKSWAGEN	AMAROK TRENDLINE		
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis		
2019	10020655577	2019-10-30	BLANCO CANDY	DIESEL	WV1ZZZ2HZKA009315		
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje		
CNF106472		1968	124898	4	SI () NO (X)		
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV			
0	DOBLE CABINA	2022-10-29 (aaaa)-(mm)-(dd)	SI () NO () N/A ()	(aaaa)-(mm)-(dd)			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	50.5			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.40			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	19.9			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.20			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.8				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	10.7				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	12.3				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad	14.7				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad		
			127		225	klux		

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

Fotografía 1



Fotografía 2



LACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

TECNOLUX 027.F.A.S: MAHA (Seriales: Frenos = 405831-003, Alineación: 451023-002, Suspensión: 431133-010). Visual: MAHA 340726.L
idad: PCL 048; Aire: PCL 048

TWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Station v1.30.0.0, Information Manager v1.25.0.3, InspectionWebManager v1.9.0.0

BRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

EDWARD CRUZ DIAZ.F.A.S: JHON JAIRO MISAS.Fotos: JHON JAIRO MISAS. Visual: JHON JAIRO MISAS.Labrado: JHON JAIRO MISAS

RE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EDUARDO ESPINOSA ELÓREZ

Fin del Informe