

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006783-2208

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-08-17

Nombre o razón social

JHOANAN CORTES DIAZ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC: (X) NIT: () CE: ()

No. 1012350814

Dirección:

CRR 77 K N 57 H 38 SUR

Teléfono:

3194605087

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

JTS818

Marca:

RENAULT

Linea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2022

Cilindraje:

1598

Kilometraje:

28310

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10024853081

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-08-17, Placa JTS818 Hora 15-17



Fecha 2022-08-17, Placa JTS818 Hora 15-20

Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad				
	60		60		52		50	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
80.5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3021	4012	N	Eje 1 Derecho	2866	3679	N	5.1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2411	2609	N	Eje 2 Derecho	2098	2600	N	13	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad					Eje 3 Derecho						
28.6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo										
Desviación Lateral													
Eje 1	-0.1	Eje 2	0.2	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Maximo	± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial													
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE	
G1	Anclaje sillón	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				CUMPLE	
G1	Asas General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Frenos	CUMPLE	G5	Terminales Batena	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruzeta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandarola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE				CUMPLE	
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicera	CUMPLE				CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinera	CUMPLE				CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE				CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE				CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE				CUMPLE	
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Baulidor	CUMPLE				CUMPLE	
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE				CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE				CUMPLE	
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE				CUMPLE	

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6.35	6.14
Eje 2	6.51	6.58