

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 315 716 7889


ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /


Aprobado ☒ X

Rechazado ☐

ELABORÓ

FIRMA: 
 NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ
 CARGO: JEFE DE PATIO

REVISÓ

FIRMA: 
 NOMBRE: WILLIAM MUÑOZ
 CARGO: INGENIERO MECANICO

KILIANY PEREZ