



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: 003-FOR-GF

VERSIÓN: 01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS

FECHA: 9-01-2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	PLACA: EQW 125	CLASE: Campero	FECHA DE REVISIÓN: 29-08-2022
	MODELO: 2019	MARCA: Renault	No. INTERNO
INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO	NOMBRE: Alexander Ruiz Matiz		TELÉFONO:
INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR	NOMBRE: Eider Alban Zuleta		TELÉFONO:
DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	VENCIMIENTO
	S.O.A.T.	1508004815915000	20 10 2022
	Seguro R. civil Contractual	2000232713	16 05 2023
	R. civil Extracontractual	2000232711	16 05 2023
	Revisión Técnico-mecánica	155749856	21 10 2022
Tarjeta de Operación	209517	01 11 2022	

ESTADO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

NIVEL DE LÍQUIDOS	B	R	M	N/A
Aceite motor	☒	☒	☒	☒
Refrigerante	☒	☒	☒	☒
Batería	☒	☒	☒	☒
Frenos	☒	☒	☒	☒
Dirección hidráulica	☒	☒	☒	☒
Transmisión	☒	☒	☒	☒
Limpiabrisas	☒	☒	☒	☒

TESTIGOS INDICADORES

Velocidad	☒	☒	☒	☒
tacometro	☒	☒	☒	☒
Odometro	☒	☒	☒	☒
Direccionales	☒	☒	☒	☒
Nivel de gasolina	☒	☒	☒	☒
Freno de mano	☒	☒	☒	☒
Temperatura del motor	☒	☒	☒	☒
Luces de parqueo	☒	☒	☒	☒
Luces plenas	☒	☒	☒	☒

FUGAS

Aceite motor	☒	☒	☒	☒
Fuga carter	☒	☒	☒	☒
Transmisión delantera	☒	☒	☒	☒
Transmisión trasera	☒	☒	☒	☒
Caja de velocidades	☒	☒	☒	☒
Dirección hidráulica	☒	☒	☒	☒
Líquido de frenos	☒	☒	☒	☒
Radiador	☒	☒	☒	☒

SUSPENSIÓN

Pasadores o grapas	☒	☒	☒	☒
Hojas de resorte	☒	☒	☒	☒
Amortiguadores	☒	☒	☒	☒
Terminales	☒	☒	☒	☒
Brazo de suspensión	☒	☒	☒	☒
Guarda polvos de las rotulas	☒	☒	☒	☒
Espirales	☒	☒	☒	☒
Tijeras	☒	☒	☒	☒
Barra estabilizadora	☒	☒	☒	☒
Ejes motrices	☒	☒	☒	☒
Estabilidad de la dirección	☒	☒	☒	☒
Suavidad de la dirección	☒	☒	☒	☒

ESTADO GENERAL DEL CONFORT

Millaret	☒	☒	☒	☒
Tapizado del techo	☒	☒	☒	☒
Sillas delanteras	☒	☒	☒	☒
Sillas traseras	☒	☒	☒	☒
Luz interior	☒	☒	☒	☒
Empaques de las puertas	☒	☒	☒	☒
Ventanas y vidrios laterales	☒	☒	☒	☒
Cerraduras	☒	☒	☒	☒
Seguros de las puertas	☒	☒	☒	☒
Compuerta trasera	☒	☒	☒	☒
Piso de carrocería	☒	☒	☒	☒
Radio	☒	☒	☒	☒
Elevavidrios	☒	☒	☒	☒
Carpa, estructura, Bancas del platon	☒	☒	☒	☒
Aseo y limpieza	☒	☒	☒	☒

B: Bueno R: Regular M: Malo N/A: No aplica

RESULTADO:

Eider Alban Zuleta

FIRMA DEL CONDUCTOR

ESTADO GENERAL Y SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

LLANTAS Y RINES	B	R	M	N/A
Delanteras	☒	☒	☒	☒
Traseras	☒	☒	☒	☒
Repuesto	☒	☒	☒	☒
Rines	☒	☒	☒	☒

LUCES

Bajas	☒	☒	☒	☒
Medias	☒	☒	☒	☒
Altas	☒	☒	☒	☒
Direccional Derecha delantera	☒	☒	☒	☒
Direccional Izquierda Delantera	☒	☒	☒	☒
Direccional Derecha trasera	☒	☒	☒	☒
Direccional Izquierda trasera	☒	☒	☒	☒
Parqueo delanteras	☒	☒	☒	☒
Parqueo traseras	☒	☒	☒	☒
Stops	☒	☒	☒	☒
Luz de reversa	☒	☒	☒	☒
Pito de reverso	☒	☒	☒	☒
Pastas	☒	☒	☒	☒
Luz antiniebla trasera	☒	☒	☒	☒

FRENOS

Delanteros	☒	☒	☒	☒
Traseros	☒	☒	☒	☒
Emergencia	☒	☒	☒	☒
Pedal	☒	☒	☒	☒
Boster	☒	☒	☒	☒

ESTADO GENERAL Y PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Panorámico delantero	☒	☒	☒	☒
Panorámico trasero	☒	☒	☒	☒
Limpiaparabrisas	☒	☒	☒	☒
Ilto	☒	☒	☒	☒
Tablero de control	☒	☒	☒	☒
Retrovisor interno	☒	☒	☒	☒
Retrovisores externos	☒	☒	☒	☒
Cinturones de seguridad	☒	☒	☒	☒
Placas	☒	☒	☒	☒
Numero como conduzco?	☒	☒	☒	☒
Emblemas de la empresa	☒	☒	☒	☒

EQUIPO DE CARRETERA

Botiquin	☒	☒	☒	☒
Extintor	☒	☒	☒	☒
Tacos	☒	☒	☒	☒
Linterna	☒	☒	☒	☒
Banderolas	☒	☒	☒	☒
Mecheros	☒	☒	☒	☒
Herramienta	☒	☒	☒	☒
Gato	☒	☒	☒	☒

CARROCERÍA Y CHASIS

Estado general de la carrocería	☒	☒	☒	☒
Elementos de sujeción de la carrocería	☒	☒	☒	☒
Peldaños o estribos de acceso	☒	☒	☒	☒
Manijas y porta equipajes	☒	☒	☒	☒
Puentes del chasis	☒	☒	☒	☒
Fisuras	☒	☒	☒	☒
Tanque de combustible	☒	☒	☒	☒
Soporte de batería	☒	☒	☒	☒

APROBADO

SI

NO

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA REVISIÓN