

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001096-2209  
**CDA MOTOR CENTER**  
 NIT 901085768  
 CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
 CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-09-15	Nombre o razón social: BALANTA LARA ALEXANDER	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )				No. 16749024	
Dirección: CALLE 9B # 22 - 37	Telefono: 3208529609	Ciudad: CALI				Departamento: VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WDM152	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2022	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 34431	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025528726	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: BALANTA LARA ALEXANDER		



Fecha 2022-09-15, Placa WDM152 Hora 15-39



Fecha 2022-09-15, Placa WDM152 Hora 15-39

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 62	Trasera Izquierda	Valor 51	Trasera Derecha	Valor 40	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			
50,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	1252	4218	N	Eje 1 Derecho	1686	
			Eje 2 Izquierdo	2101	3139	N	Eje 2 Derecho	2156	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad					Eje 3 Derecho	2747	
21,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

## Desviación Lateral

Eje 1	-2	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial


G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	NO APLICA	G5 Desempedador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores		G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	NO APLICA	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA
G3 Plato	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	
G4 Pueras	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo		NO APLICA

## RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,06
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,52	5,53
Eje 2	6,17	4,56

  
**CRISTIAN DAVID CORDOBA PALACIOS**

## NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.