

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



No: 00000176-2208

CDA DEL CENTRO
NIT 901249622
Transversal 1 Sur No.18-
14/16/20 IBAGUE Tel
2596465

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:					
Fecha de prueba: 2022-08-29	JUANCARLOS BERNAL TOLOZA			CC. (X)	NIT. ()	CE. ()	No. 91288620		
Dirección: CRR 23 SUR # 20- 106 B/ MIRAMAR	Teléfono: 3208346145			Ciudad:	IBAGUE	Departamento:	TOLIMA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: JYX413	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 21407			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025546544	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:			JUANCARLOS BERNAL TOLOZA	



Fecha 2022-08-29 Placa JYX413 Hora 09:52

Fecha 2022-08-29 Placa JYX413 Hora 10:02

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 41	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 61,7	Unidad % 50		Fuerza 2629	Peso 3914	Unidad N	Eje 1 Derecho 2201	Peso 3914	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo 2550	Eje 3 Izquierdo 3914		Eje 2 Derecho 2329	Eje 3 Derecho 3993	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 14,9*	Unidad % 18		Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo		Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	

Eje 1	3,3	Eje 2	2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria									
Identificación reglamentaria									
Estado tubos escape									
G2 Pernos									
Pernos									
Rotulas Inferiores									
Tijeras									
G3 Limpiaparabrisas									
Limpiaparabrisas									
Dispositivo de velocidad									
G4 Parabrisas									
Parabrisas									
Cinturones de Seguridad									
G5 Direccionales									
Direccionales									
Luz de parqueo									
Luces Altas									
Terminales Batería									
G6 Cruceta									
Cruceta									
Bandera									
Gato									
Bolíquin									
G7 Eje1 llanta Derecha									
Eje1 llanta Derecha									
Eje2 llanta Izquierda									
Eje3 llanta Derecha									
Eje4 llanta Izquierda									
Eje5 llanta Derecha									
G8 Eje1 Rín Derecho									
Eje1 Rín Derecho									
Eje2 Rín Izquierdo									
Eje3 Rín Derecho									
Eje4 Rín Izquierdo									
G9 Latonería y Pintura									
Latonería y Pintura									
G10 Caja de Dirección									
Caja de Dirección									
G11 Bastidor									
Bastidor									
G12 Promedio de Distancia									
Promedio de Distancia									

RESULTADO : APROBADO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	6.41
Izquierda	Derecha
Eje 1	4,88
Eje 2	4,73
	4,76