

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007185-2210

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2022-10-20	Nombre o razón social: ABELARDO RUBIANO HERNANDEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80357897
Dirección: CL 56 SUR N 77 44	Teléfono: 3204567450	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: JTR031	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 37448
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023281490	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	



Delantera Izquierda			Valor 61	Delantera Derecha		Valor 61	Suspensión (Si aplica)				Trasera Izquierda		Valor 63	Trasera Derecha		Valor 60	Mínimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad				Frenos												
72,5	50	%				Fuerza	Peso	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad				Eje 1 Izquierdo	2947	4012	N	Eje 1 Derecho		2598	3708	N	11,8		30	%
26,3	18	%				Eje 2 Izquierdo	2131	2874	N	Eje 2 Derecho		1929	2649	N	9,5		30	%
						Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
						Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
						Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
Eje 1	0	Eje 2	-0,9	Eje 3	Desviación Lateral													
						Eje 4												

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
0		-0,9							

Desviación Lateral

Inspección Sensorial

		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillars	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G9	Cojineria	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,25	4,28
Eje 2	4,31	4,65

[Firma manuscrita]
CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.