

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-11-11	Nombre o razón social VIACOTUR SA				
Dirección CLLE 12 #30-180		Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRN805	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2015	No. de licencia de transito 10019569101	Fecha Matrícula 2016-01-07	Color Super blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G5F4576284N
No. Motor 2KD-U637547	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 208195	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 84.20	Delantera Derecha	Valor 80.70	Trasera Izquierda	Valor 84.90	Trasera Derecha	Valor 76.20	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3187.00	N	Eje 1 Derecho	3006.00	N	5.68	30	%
			Eje 2 izquierdo	3031.00	N	Eje 2 Derecho	2421.00	N	20.10*	30	%
25.00	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.14	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Andlaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Linternas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.15
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.13	5.78
Eje2	5.48	6.02

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)