

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007185-2210

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2022-10-20	Nombre o razón social: ABELARDO RUBIANO HERNANDEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80357897
Dirección: CL 56 SUR N 77 44	Telefono: 3204567450	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: JTR031	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 37448
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023281490	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	



Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Frenos			Desviación Lateral		
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad							
72,5	50	%	Eje 2 Izquierdo	2947	4012	N	Eje 2 Derecho	2598	3708	N	11,8	30	%							
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	2131	2874	N	Eje 3 Derecho	1929	2649	N	9,5	30	%							
26,3	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho													
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho													

Eje 1		0	Eje 2	-0,9	Eje 3	Desviación Lateral		Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
						Inspección Sensorial							
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE		G5	Luz de parqueo		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE		G5	Luz Interna		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE	
G1	Anclaje sillars		CUMPLE		G5	Luz Placa		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1	Estado tubos escape		CUMPLE		G5	Luces Altas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE	
G1	Aseo General		CUMPLE		G5	Luces Bajas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	
G1	Espejos		CUMPLE		G5	Indicadores de tablero		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	
G2	Pernos		CUMPLE		G5	Terminales Bateria		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2	Soportes		CUMPLE		G5	Anclaje de batería		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G2	Rotulas Superiores		CUMPLE		G5	Desempeñador		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2	Rotulas Inferiores		CUMPLE		G6	Cruceta		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6	Linterna		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2	Amortiguadores		CUMPLE		G6	Triangulos		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE	
G2	Tijeras		CUMPLE		G6	Banderola		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6	Tacos		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	
G3	Retrovisores		CUMPLE		G6	Llanta de respuesta		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G3	Pito		CUMPLE		G6	Gato		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G3	Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G6	Herramienta		CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE	
G4	Parabrisas		CUMPLE		G6	Extintor		CUMPLE	G9	Tapiceria		CUMPLE	
G4	Ventanillas		CUMPLE		G6	Botiquin		CUMPLE	G9	Cojineria		CUMPLE	
G4	Puertas		CUMPLE		G6	Señales de advertencia		CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G7	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE	
G4	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G7	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE	
G5	Direccionales		CUMPLE		G7	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE	
G5	Stop		CUMPLE		G7	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE	
G5	Reversa		CUMPLE		G7	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		CUMPLE	
					G7	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo		CUMPLE	
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					
							G7	Eje3 llanta Derecha					

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,25	4,28
Eje 2	4,31	4,65