

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2022-12-03	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548	
Dirección CLIE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio		Clase	Marca	
TRM801	Colombia	Público		Camioneta	Chevrolet	
Modelo	No. de licencia de transito		Fecha Matrícula		Color	
2015	10008555831		2014-12-04		Blanco galaxia	
No. Motor		Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
LZ3219		DIESEL	2500	284836	5	SI () NO ()
						Blindaje SI () NO (X)



2022-12-03 TRM801 11:10



2022-12-03 TRM801 11:03

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.50	Delantera Derecha	Valor 90.10	Trasera Izquierda	Valor 76.80	Trasera Derecha	Valor 61.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
66.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	3634.00	5365.00	N	Eje 1 Derecho	2952.00	3590.00	N	18.80	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2844.00	4548.00	N	Eje 2 Derecho	2532.00	4543.00	N	11.00	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.14	-0.06						

Inspección Visual

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA **G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7 LLANTAS** **G10 SISTEMA DE DIRECCION**

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		8.29
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	8.89	8.94
Eje2	7.99	8.75

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)