

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017667-2302



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

FECHA  
Fecha de prueba:  
2023-02-14

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

ALFARO IBARRA YOHANA LORENA

Documento de Identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 33311058

Dirección:

BALCONES DE ALAMEDA

Teléfono:

3153596529 Cel 3153596529

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

Placa:

LKK362

Marca:

RENAULT

Línea:

DATOS DEL VEHICULO

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2023

Cilindraje:

1599

Kilometraje:

3705

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:  
10027811470

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

ALFARO IBARRA YOHANA LORENA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		43			40			64			54			40			
Eficacia Total		Minimo	Unidad			Frenos			Fuerza		Peso	Unidad				Desequilibrio	
51,3		50	%			Eje 1 Izquierdo			1955		3924	N				5,1	
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad			Eje 2 Izquierdo			1651		2943	N				30	
16,7*		18	%			Eje 3 Izquierdo						Eje 1 Derecho				30	
						Eje 4 Izquierdo						Eje 2 Derecho					
						Eje 5 Izquierdo						Eje 3 Derecho					
												Eje 4 Derecho					
												Eje 5 Derecho					
Eje 1		1,4	Eje 2		1,7	Eje 3			Desviación Lateral			Eje 4			Eje 5		Máximo ± 10
									Inspección Sensorial								Unidad (m/km)
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G1 Luz de parqueo			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G1 Luz Interna			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE		
G1 Anclaje sillas			CUMPLE			G1 Luz Placa			CUMPLE			G1 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G1 Luces Altas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE		
G1 Aseo General			CUMPLE			G1 Luces Bajas			CUMPLE			G1 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE		
G1 Espejos			CUMPLE			G1 Indicadores de tablero			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Pernos			CUMPLE			G1 Terminales Batena			CUMPLE			G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Soportes			CUMPLE			G1 Anclaje de batería			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores			CUMPLE			G1 Desempeñador			CUMPLE			G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores			CUMPLE			G1 Cruceta			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G1 Linterna			CUMPLE			G1 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Amortiguadores			CUMPLE			G1 Triangulos			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Tijeras			CUMPLE			G1 Banderola			CUMPLE			G1 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G1 Tacos			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Retrovisores			CUMPLE			G1 Llanta de respuesto			CUMPLE			G1 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Pto			CUMPLE			G1 Gato			CUMPLE			G1 Latoneria y Pintura			CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad			CUMPLE			G1 Herramienta			CUMPLE			G1 Tapiceria			CUMPLE		
G1 Parabrisas			CUMPLE			G1 Extintor			CUMPLE			G1 Cojineria			CUMPLE		
G1 Ventanillas			CUMPLE			G1 Botiquin			CUMPLE			G1 Caja de Direccion			CUMPLE		
G1 Puertas			CUMPLE			G1 Señales de advertencia			CUMPLE			G1 Terminales			CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Brazos Axiales			CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE			G1 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Basidor			CUMPLE		
G1 Direccionales			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Pisos			CUMPLE		
G1 Stop			CUMPLE			G1 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE			G1 Promedio de Distancia			CUMPLE		
G1 Reversa			CUMPLE			G1 Eje3 llanta Derecha			CUMPLE			G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,35	6,41
Eje 2	6,73	6,67

RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.