

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
Dirección CPA 700 N° 640-16
C.A. BOGOTÁ
Tel. 2215005

Fecha: 2023/03/21 10:50:39	Propietario: SA	DANCO OMIA SA	CC (NIT): No. 899963938
Dirección: Av. col 64c 68b 98	Teléfono: 3054751657		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: LKN379	Modelo: 2022	Servicio: Público	Clase: CAMIONETA
No. de licencia de tránsito: 10027380213	Fecha Matrícula: 2022-10-05	Marca: HONDA	Línea: PIGUI
No. Motor: T2220XSFDM6021F63109	VIN: LHMZU5TH4402912	Color: BLANCO	Combustible: ELECTRICO
			Cilindr: 1



2023-03-21, LKN379 11-05



2023-03-21, LKN379 11-07

Suspensión

Delantera Izquierda: 70.0	Delantera Derecha: 59.0	Trasera Izquierda: 71.0	Trasera Derecha: 73.0	Minimo: 40	%
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.6	50.0	%	Eje 1 Izquierdo: 2778	3963	N	Eje 1 Derecho: 2826	4375	N	5.47	30	%
			Eje 2 Izquierdo: 2394	5631	N	Eje 2 Derecho: 2381	5739	N	0.54	30	%
			Eje 3 Izquierdo: N		N	Eje 3 Derecho: N		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo: N		N	Eje 4 Derecho: N		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo: N		N	Eje 5 Derecho: N		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1: 0.80	Eje 2: -0.80	Eje 3: N	Eje 4: N	Eje 5: N	Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------------	--------------	----------	----------	----------	-----------------	--------	------

G8 Eje 1 Rn Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Estado Lubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Pemas	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicera	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rn Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rn Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llant de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rn Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rn Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rn Izquierdo	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G8 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Auxiliares	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMYEC oficial.

REVISION PREVENTIVA

Centro de Diagnóstico Automotor
CDA OCCIDENTE
Para que respire tranquilo
NIT 9001105520

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ