

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 0000027-2303
CDA AUTOMAS VÍA 40
NIT 901214167-9
VÍA 40 N° 67-42 Tel 6861884
BARRANQUILLA

FECHA

Fecha de prueba:
2023-03-06

Nombre o razón social:

MARLON MARRUGO

Teléfono:

3008238956

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 72254034

Ciudad:

Departamento:
BARRANQUILLA ATLANTICO

Dirección:

CARRERA8L#128-98

DATOS DEL VEHICULO

Clase: DUSTER

Modelo:

2018

Cilindraje:

1998

Kilometraje:

141567

Placa:
WLZ368

Marca:
RENAULT

Línea:

DUSTER

Empresa:

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
1005313541

Combustible:
GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Conductor:
MARLON MARRUGO



Fecha 2023-03-06, Placa WLZ368 Hora 16-09



Fecha 2023-03-06, Placa WLZ368 Hora 16-09

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda			Valor 79	Delantera Derecha			Valor 79	Trasera Izquierda			Valor 76	Trasera Derecha			Valor 74	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %
86,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	3149	3885	N	Eje 1 Derecho	3930	4248	N	19,9	30					
			Eje 2 Izquierdo	2675	3208	N	Eje 2 Derecho	2751	3169	N	2,8	30					
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
24,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

Desviación Lateral

Eje 1	-1,7	Eje 2	2,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE				G1 Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE				G1 Eje4 llanta Derecha			CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE				G1 Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE				G1 Eje5 llanta Derecha			CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE				G1 Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE				G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE				G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE				G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE				G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE				G1 Eje3 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE				G1 Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE				G1 Eje4 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE				G1 Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE				G1 Eje5 Rin Derecho			CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE				G1 Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE				G1 Latoneria y Pintura			CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE				G1 Tapiceria			CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE				G1 Cojineria			CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE				G1 Caja de Direccion			CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE				G1 Terminales			CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				G1 Brazos Axiales			CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				G1 Bastidor			CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				G1 Pisos			CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				G1 Promedio de Distancia			CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,14	7,41
Eje 2	7,56	7,85

PEDRO ALBOR

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.